

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 04 Nr. 147
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27976
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 12
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 3 a. su pusrūsiu ir pastoge (1980-1986 m. prie P fasado pristatytas pastatas TRP2 - projekto autorius architektas R. Anusevičius, vėliau pastogėje įrengtos patalpos; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė;

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (vidaus išplanavimas iš dalies pakeistas, 1980-1986 m. dalyje patalpy perdangos pakeistos, dalyje - sustiprintos);

fasadų architektūrinis sprendimas – Š ir P fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus P fasado V dalyje pristatyta pastatai TRP2, R pusėje pristatyta rūsio prieangis bei Š ir P fasadų R pusės vartų ir virš jų esančių langų angas; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – Š fasado šoniniai tariamieji rizalitai su stačiakampiais atikais ir centrinis rizalitas su trikampiu frontonu bei laiptuotu atiku (būklė gera); P fasado tariamasis rizalitas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su tinkuotu plytu mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); plytu mūro tinkuotos sienos (būklė gera); funkcinė įranga – pagrindinės laiptinės gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su metaliniais ažūriniais turėklais ir mediniai porankiai (išskyrus laiptų plytelių dangą; būklė gera); V laiptinės gelžbetoninės konstrukcijos laiptai (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – Š fasado medinės įsprūdinės dvivėrės durys su viršlangiu (viršlangis uždengtas; būklė gera); vidaus medinių vienvėrių ir dvivėrių durų tipas (dalies patalpu durys netyrinėtos; būklė gera); P ir Š fasadų langų skaidymo tipas (1990 m. P fasado rizalito II-III a. įrengti vitražai "Kolona I" ir "Kolona II", autorė Silvija Drebickaitė; būklė gera);

vidaus dekoras – I-III a. koridoriu tinkuoti plytu mūro piliastrai (būklė gera); I-III a. laiptinės ir koridoriu lubų lipdyba (lubų lipdyba restauruota 1986 m.; kai kuriose patalpose karnizai neišlikę arba uždengti pakabinamomis lubomis; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda. Pagrindiniu (šiauriniu) fasadu orientuotas į J. Basanavičiaus gatvę(F1-2). Fasadas sutvarkytas, visi langai ir fasadinės durys pakeisti(F3-6). Kiemo fasadas(F7) sutvarkytas. Rytinis fasadas sutvarkytas, su vienu langu trečiame aukšte(F8). Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo stovai prijungti prie lietaus kanalizacijos(F9). Stogo danga profiliuoto metalo. Kaminai apskardinti tokia pačia danga(F10). Kiemo danga betoninės trinkelės(F11).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 11 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(akta įforminės asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kestutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11