

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1796
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 19
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

Vertingi elementai: pastato tūris, gatvės fasadas su visais dekoratyviniais puošybos elementais. Butuose – kambarių lubų gipsatūra, išlikusios krosnys, parketas. Laiptinėje – aikštelių grindų betoninės spalvotos plytelės, laiptų turėklai, maršų bei lubų gipsatūra, bokštelis su stikliniu stogu (kupoliniu langu), vestibulio lubų gipsatūra.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į J. Basanavičiaus gatvę(F1). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos su vitrininiais langais(F2). Pastato fasadas apleistas, balkonų apačios aprtrupėjusios, matosi metalo konstrukcijos(F3). Daugelis fasado vietų suskilinėjusios, tinkas aprtrupėjęs(F4-7). Nuo stogo lietaus vanduo gatvėje nuvestas į lietaus kanalizaciją(F8). Fasado rytiniame krašte yra įvažiavimas į kiemą be varčių(F9). Įvažiavimo danga – asfaltas(F10), perdanga plokščia, betoninė(F11). Pravažiavimo sienos aprtrupėjusios, išdažytos(F12-13). Kiemo fasadai lygūs, tinkuoti(F14-16). Daugelis fasaduose esančių langų pakeisti. Cokoliai paveikti drėgmės, aprtrupėję(F18-20). Kiemo danga – asfaltas(F21). Lietaus vanduo kieme nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos arba į lietaus kanalizaciją.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 24 nuotraukos _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____

2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24