

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Pocių rū mais, pietų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26359
3. Adresas Dominikonų g. 11
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau uždaro tūrio, netaisyklingos U raidės formos plano, kuri sudaro 2 a. ŠR, PR ir PV korpusai, su pastogėmis ir rūsiu po PR korpusu (ŠR ir PV korpusai ŠV dalimis jungiasi su Šiaurės pastatu; būklė gera); stogo forma – ŠR ir PV korpusų – dvišlaitė, PR korpuso – vienišlaitė (būklė gera); stogo dangos medžiaga - molio čerpių tipas;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – fasadų langų ir durų stačiakampės angos, PR korpuso ŠV fasado durų anga, ŠR korpuso PV fasado I a. langų angos stačiakampės su segmentinėmis saramomis (PR korpuso ŠV fasado I a. viena lango anga ir PV fasado I a. dauguma lango angų pakeistos, PV korpuso ŠR fasado I a. viena lango anga ir PV fasade I a. visos langų angos pakeistos, nustatant angų autentiškumą remtasi 1963 m. restauravimo projektu; būklė gera); įėjimo į rūsi stačiakampė su segmentine sarama anga, I-II a. vidaus durų angos (nustatant angų autentiškumą remtasi 1963 m. restauravimo projektu; būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - PR korpuso ŠV fasado pusapvalis laiptinės rizalitas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera); fasadų pastogių tinkuoti plytų mūro profiliuoti karnizai (būklė gera); PV korpuso ŠR fasado ir ŠR korpuso PV fasado tinko traukos po II a. langais (būklė gera); ŠR korpuso PV fasado tinkuoti plytų mūro profiliuoti karnizai virš I-II a. langų angų (būklė gera); ŠR korpuso ŠV fasado II a. kampo tinko rustavimas (būklė gera); ŠR korpuso ŠV fasado II a. langų profiliuoti tinko apvadai, palangės ir trikampis bei pusapskričiai sandriškai (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūsio akmenų ir plytų mūro sienos, I-II a. plytų mūro sienos (būklė gera); PR korpuso rūsio patalpos Nr. 7 plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga - PR korpuso laiptų į II a. vieta (būklė gera); PR korpuso plytų mūro laiptai į rūsio patalpą (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - landų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovintis sklypo gilumoje, pietvakariniu fasaduorientuotas į Stiklių gatvę(F1). Fasade visi langai pakeisti. Visi kiemo fasadai sutvarkyti, langai ir durys pakeisti(F2-3). Pastato stogo danga dalinai keraminių čerpių(F4).

dalinei skarda(F5). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos(F6) ir į lietaus kanalizaciją(F7). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F8).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8