

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-11 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso (1102) vakarų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27493
3. Adresas Subačiaus g. 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklė:**
tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „L“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge (būklė gera); stogo forma – vienišlaitė (yra naujai įrengtų tūrinių stoglangių; būklė gera); dangos medžiaga – „olandišku“ molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su cilindrinio uždengimu tipas (dūmtraukiai atkurti per XX a. II p. restauraciją; būklė patenkinama); aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); fasadų architektūrinis sprendimas - kiemo fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus tūrinius stoglangius; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – kiemo R ir Š fasadų medinės atviros dengtos II a. galerijos tipas (galerija atkurta per XX a. II p. restauraciją pagal rastus sijų galus, jų lizdus; būklė gera); konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas (langai atkurti per XX a. II p. restauraciją, dauguma langų pakeista plastikiniais);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, su vienišlaičiu stogu, stovi vakarinėje kiemo dalyje. Pastato fasadas(F1-2) yra tinkuotas ir dažytas. Per visą pastato ilgį yra įrengta atvira medinė galerija. Fasade visi langai pakeisti. Stogo danga keraminės čerpės. Ant stogo yra du seni tūriniai stoglangiai(F1). Kaminai tinkuoti, su užapvalintu ir apskardintu viršumi.Lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F5). Prie šiaurinės fasado dalies yra nedidelis plotas skirtas želdynams(F1).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2011 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-11
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5