

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-12 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų komplekso rytų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 33933
3. Adresas Subačiaus g. 6
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 aukštu, su mansarda (namas dalimi R fasado šliejasi prie gretimų pastatų; prie fasadų yra naujai įrengtų mūrinių priestatų bei laiptų); stogo forma – mansardinė (-; būklė gera); dangos medžiaga – skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – mediniai tūriniai dvišlaičiai mansardos stoglangiai su skydais (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – pleištinis sraunų V fasado I-II a. langų angos (kai kurios angos iš dalies rekonstruotos; būklė gera); stačiakampės V fasado mansardos stoglangių langų angos (būklė gera.);

fasadų apdaila ir puošyba – V fasado gelsvų plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas ir tarpaukštinė trauka (būklė gera); stoglangių medinių dekoratyvinių kiaurapjūvio elementų tipas (būklė patenkinama); profiliuotų medinių lentelių skydų apkalimo „eglutė“ tipas (būklė patenkinama); R fasado tinko tipas (-; būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); mansardinė stogo konstrukcija (netyrinėta); perdangos (netyrinėtos); funkcinė įranga - Š laiptinės betoniniai laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, stovi rytinėje kiemo pusėje. Fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F1). Pastatas pagrindiniu(vakarininiu) fasadu orientuotas į kiemą. Prie pietinio pastato fasado įrengti dengti laiptai į antrą aukštą(F2). Fasade yra vienas langas.Vakarinio fasado pirmame aukšte visi langai pakeisti (F3, F5), šiaurinėje fasado dalyje trys mažesni langai be dalinimų(F6-7). Prie fasado yra pristatytas mūrinis tinkuotas prieangis su balkonu antrame aukšte(F4). Balkono grotelės metalinės. Prie pastato yra pristatytas mūrinis dengtas įėjimas į rūsi(F7). Šiaurinėje fasado dalyje pristatyti atviri laiptai į antrą aukštą(F8-9). Laiptų pakopos betoninės ant metalinių sijų(F8), dengti skardiniu stogeliu(F9). Antrame aukšte nekeisti šeši langai esantys šiaurinėje dalyje(F5-6). Pietinėje dalyje langai pakeisti. Mansardoje yra įrengta dešimt tūrinių stoglangių su dvišlaičiais stogeliais(F1). Šiaurinėje dalyje ant stogo įrengtas papildomas tūrinis stoglangis(F19-20). Penkiuose stoglangiuose, pietinėje dalyje, langai pakeisti(F3), likusieji langai

nekeisti(F6). Pietiniame pastato fasade yra po vieną langą kiekviename aukšte(F10-12). Nekeistas tik antro aukšto langas. Trečiame aukšte prie fasado pritvirtintas skardinis ventiliacijos vamzdis(F10). Stogo danga skardinė. Vakarinis fasadas tinkuotas, padrikai įrengi langai(F15-16). Lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F13-14). Priešais pastatą įrengta žalia veja, joje auga medžiai(F17-18).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2011 m. 20 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-12
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20