

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28277
3. Adresas Tilto g. 8/Liauksmino 3
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

PASTABA. Prieš tvarkymo darbus atlikti pastato istorinius fizinius tyrimus. I IV laiptinę, rūsius ir kelių butų patalpas nepatekta. Paminklotvarkos sąlygose nurodoma, kad butuose išliko lipdybinis sienų ir lubų dekoras, medinis ornamentuotas parketas, medinės įsprūdinės dvivėrės durys.

tūris – pusiau atviro tūrio, V raidės formos plano su užapvalintu Š kampu, 3 aukštų su pusrūsiu ir pastoge; stogo forma – dvišlaitė sudėtinė; dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė bloga); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (PR ugniasienės dalis sujungta su Trečio namo ŠV ugniasiene, PV ugniasienė sujungta su Antro namo ŠR ugniasiene); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - ŠV ir ŠR fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado rizalitas su užapvalintu kampu ir pusapvalia laiptinės iškyša (būklė patenkinama); ŠV ir ŠR fasadų 3 gelžbetoniniai konsolėmis paremti balkonai su metalinėmis tvorelėmis (būklė patenkinama); teracinis laiptelis su užapvalintais kampais prie įėjimų į I ir II laiptines ŠV fasade (būklė bloga); fasadų apdaila ir puošyba – PV ir PR fasadų plytų mūro tinkuotas profiliuotas pastogės karnizas (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė patenkinama, ŠV fasado ir PV fasado rizalito sienos skylinėja, būklė bloga); II laiptinės aikštelių plytų mūro skliautukų tarp metalinių sijų, vad. Akermano, perdangos (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); funkcinė įranga - I ir II laiptinių teraciniai laiptai su metaliniais ornamentuotais turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais (būklė patenkinama); III laiptinės I-II aukštų mediniai laiptai su medinių baliustrų turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais (būklė patenkinama); III laiptinės III aukšto betoniniai laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos, skaidymas ir metaliniai apkaustai (dalis I a. langų pakeisti į plastikinius; būklė patenkinama); ŠV ir ŠR fasadų medinių dvivėrių stiklintų su viršlangiu durų į balkonų konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, stiklintos su viršlangiu durys ŠV fasade (būklė patenkinama); medinių dvivėrių įsprūdinių su viršlangiu durų tipas ŠV fasade (būklė gera); medinės dvivėrės ir vienvėrės įsprūdinės su viršlangiais durys I laiptinėje (būklė patenkinama); medinės dvivėrės ir vienvėrės įsprūdinės durys I laiptinėje ir III laiptinės bute Nr. 9 (būklė patenkinama);

įmontuota įranga – medinės sieninės spintos III laiptinėje (būklė patenkinama); lubų, sienų apdaila – I laiptinės I ir III a. lubų lipdybinis dekoras (būklė patenkinama); laiptinių sienų ir lubų tinkas (būklė

patenkinama); grindų, laiptų pakopų danga - I ir II laiptinių aikštelių teracinė 2-4 spalvų ornamentuota danga (IV laiptinė netyrinėta; būklė patenkinama)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, stovi Tilto ir Sirvudo gatvių kampe(F01). Tilto gatvės fasade dalis langų pakeista(F02-03). Pastato cokolio dažai apsilupe(F04-06, 10-11). Fasade esančių balkonų konstrukcijos pažeistos(F07-08). Sirvydo gatvės fasadas vietomis turi įtrūkių(F09, 13-14). Daugelis langų pakeisti. Balkono konstrukcija pažeista(F12). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05). Stogo danga keraminių čerpių. Kiemo fasaduose daugelis langų pakeisti, nekeisti laiptinės langai(F15-16). Kiemo danga – asfaltas(F16).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16