

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso antras namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28109
3. Adresas Šv. Stepono g. 30
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge; stogo forma – dvišlaitė;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – PV rizalito stačiakampės ir pusapskričių sraunų langų angos (būklė gera); rizalito frontono pusapskritė švieslangio anga (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado rizalitas, užsibaigiantis dvišlaičiu frontonu bei kampuose dekoruotas tinkuotomis plytų mūro puskolonėmis (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – pastogės ir frontonų šlaitų tinkuoti plytų mūro profiliuoti karnizai (būklė gera); tinkuota plytų mūro profiliuota tarpaukštinė rizalito trauka (būklė gera); rizalito pusapskričių angų tinkuoti plytų mūro įgilinti, reljefiniai apvadai (būklė gera); rizalito pusapskričių angų tinkuotos palangių traukos (būklė bloga); tinko tipas (būklė bloga);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); perdanga (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, priblokuotas prie pietinės pirmojo patalpos sienos(F01-03). Pastate langai pakeisti. Frontono karnizas apiręs(F05). Pastato cokolyje ir fasaduose tinkas daugelyje vietų atrupėjęs(F05-10). Stogo danga – šiferis(F11), kaminais netinkuoti, galvutės apskardintos. Kiemo danga – asfaltas(F12).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12

F13

F14

F15

F16