

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28108
3. Adresas Šv. Stepono g. 30
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pusrūsiu ir pastoge; stogo forma – dvišlaitė;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – ŠV fasado I a. stačiakampės langų angos;

fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 uždari prieangiai dengti dvišlaičiais stogeliais PV fasade; V prieangio kampų tinkuotos plytų mūro puskolonės (būklė gera); uždaru prieangių PV fasade laiptų su betono-akmenų mūro atraminėmis sienelėmis tipas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – pastogių ir frontonų šlaitų tinkuotas plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė gera); perdanga (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - ŠR fasado I a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su pusrūsiu ir pastoge(F01-03). Pastatas stovi statmenai Šv. Stepono g., galiniu fasadu orientuotas į gatvę, langai pirmame aukšte nekeisti, cokoliniame aukšte plastikiniai(F01). Fasade įrengta atminimo lenta(F16). PR fasade langai pakeisti, skirtingo skaidymo(F02-03). Fasadas vietomis perdažytas. Dalis PV fasado perdažyta(F05-06), langai pakeisti, skirtingo skaidymo. Šiaurinis uždaras prieangis su atraminėmis sienutėmis sutvarkytas(F09-10), pietinis – netvarkytas(F07-08). Stogo danga – šiferis(F13-14), plytiniai, netinkuoti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo gruntinės dangos(F15).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16