

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 02 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namų komplekso penktas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12687
3. Adresas Pamėnkalnio g. 28
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

aukštis ir/ar aukštingumas 4 a. su rūsiu ir mansarda (būklė gera);
tūris – kompaktinis, PR pusėje sublokuotas su Ketvirtu namu, ŠV pusėje – su namu Pamėnkalnio g. 30
(būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga – lygios skardos lakštu, sujungtu
lankstu, tipas (netyrinėta); dekoratyvūs frontonėliai ŠR fasade (būklė patenkinama);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės
langų ir durų angos (būklė gera); arkinė įėjimo į laiptinę durų anga (būklė gera); įvažiavimo į kiemą
stačiakampė anga (būklė gera);
ŠR fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠR
fasado balkonai (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – ŠR fasado reljefinis dekoras (būklė
patenkinama); kiemo fasado geltonų plytų mūro apdaila (būklė gera);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); rūsis, I-III a. perdenginiai
(netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinių įsprūdinių dvivėrių su viršulangių laiptinės durų
tipas (durys neišlikusios); langų medinių rėmų skaidymo ir varstymo tipas (dalis pakeista; būklė
patenkinama, bloga);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, fasadas yra
komplekso dalis(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos. Fasade daugelis langų
pakeisti. Fasadas su dekoro elementais(F02), dažai išblukę, vietomis yra pažeidimų nuo drėgmės (prie
balkonų). Pravažiavimas į kiemą su metalinėmis varčiomis(F03-04). Pravažiavimo danga – betoninių
trinkelė(F05), perdanga – betoninė plokščia(F06). Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų (nutinkuota
dalis pirmo aukšto)(F07). Fasade kai kurie langai pakeisti. Kiemo pusėje stoge įrengtas tūrinis stoglangis
ir plokštuminiai stoglangiai(F08-09). Stogo danga – skardos lakštai. Kiemo danga – betoninės
trinkelės(F11). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F10).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 11 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11

F12

F13

F14

F15

F16