

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 02 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27991
3. Adresas Pylimo g. 25/Naugarduko g. 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, lygiagretainio plano, 2 a. su rūsiu, pastoge ir priestatu R fasade; stogo forma – trišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – stačiakampės durų ir langų angos (R fasado P dalyje vietoj lango angos iškirsta durų anga, V fasado I a. langų angos rekonstruotos; būklė patenkinama); priestato R fasado stačiakampė niša (būklė patenkinama); rūšio patalpų stačiakampės, arkinės nišos (būklė gera); rūšio vidaus patalpų arkinės angos (būklė gera);

fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado netaisyklingo stačiakampio formos plano tinkuoto plytų mūro priestatas (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); tinkuoto plytų mūro sienos (rūšio patalpos sienos sumūrytos XVII a.; būklė patenkinama); cilindriniai plytų mūro rūšio skliautai (būklė gera); I, II a. perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (dalis neišlikę; būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi Pylimo ir naugarduko gatvių kampe(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos su vitrininiais langais(F01). Pagrindinis fasadas nudažytas, kitų fasadų dažai apsilupę, tinkas ištrupėjęs(F02-09). Kai kurie langai yra pakeisti. Stogo danga keraminių čerpių, lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F10-12). Lietvamzdžiai sulankstyti(F12). Kiemo danga – asfaltas(F13).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 13 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13

F14

F15

F16