

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso šiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28017
3. Adresas Užupio g. 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, susidedantis iš 2–jų 2 a. su pastogėmis korpusų ir rūsiu po pastato P dalimi: kvadrato formos plano – ŠV ir netaisyklingo „L“ raidės formos plano – R korpusų (pagal 2005 m. tvarkybos projektą pastogėje įrengtos pagalbinės patalpos su tūriniais dvišlaičiais stoglangiais (pagal analogus), griaunamas nevertingas medinis prieangis ŠV korpuso PV fasade ir mediniai laiptai ŠV fasade; būklė patenkinama); stogo forma – trišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – rausvų, gelsvų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos ŠV korpuse (būklė gera); langų ir durų angos su segmentinėmis, pleištinėmis saramomis (dalis langų angų rekonstruota, užmūryta; būklė patenkinama); langų angos su pusapkritėmis saramomis R korpuso PV fasade, P sparno Š fasade (būklė patenkinama); durų anga su profiliuota segmentine sarama rūsio patalpoje Nr. 2 (būklė patenkinama); segmentinės, pusapskritės durų angos I a. patalpoje Nr. 2, 5, II a. patalpoje Nr. 5 (dalis angų užmūryta; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės – uždara medinė laiptinė su veranda II a., dengta vienslaičiu stogu R korpuso P sparno Š fasade (būklė patenkinama); balkono betoninė aikštelė ŠV korpuso ŠV fasade (būklė bloga); vieno maršo monolitinio mozaikinio betono laiptai, dekoruoti juodais ir rausvais ornamentais R korpuso Š sparno PV fasade (būklė patenkinama); vieno maršo plytų mūro ir betono laiptų su metaliniais turėklais tipas R korpuso P sparno Š fasade (būklė patenkinama);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūsio sienomis pastato P dalyje (būklė patenkinama); rausvų, gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); laiptinės ir verandos medinių karkasinių sienų su vertikalia lentų apkala ir lentjuosčių antdėklais tipas R korpuso P sparno Š fasade (būklė patenkinama); plytų mūro cilindriniai skliautai su liūnetėmis rūsio patalpoje Nr. 2, I a. patalpoje Nr. 17-20 - tinkuoti (dalis rūsio cilindrinė skliautų sunykusi; būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų laiptinės su veranda patalpoje, I a. patalpoje Nr. 13-15, 21 (būklė gera); medinių sijų perdangos tipas I a. patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); inžinerinė įranga – glazūruotų koklių krosnis su šildymo sienele, dekoruota profiliuotu karnizu II a. patalpoje Nr. 2 (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas II a. ŠV korpuso ŠV, PV fasaduose, R korpuso ŠR fasade (būklė patenkinama); įsprūdinių dvivėrių medinių durų su tarpdurio įsprūdomis tipas patalpoje II a. patalpoje Nr. 18 (būklė bloga);

vidaus dekoras – sienų tinkas su XVIII–XIX a. polichrominio dekoru fragmentais ŠV korpuso I–II a. (būklė bloga); lubų apdaila – medinių lentų lubų tipas ŠV korpuso I a. (dalis I a. lubų - vožtinės; būklė

gera); grindų danga ar jos tipas – medinių lentų grindų tipas I-II a. patalpose (būklė bloga); spalvotu keramikinių plytelių grindinys II a. patalpoje Nr. 14 (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas susideda iš dviejų korpusų – šiaurės vakarų ir pietų. Abu korpusai yra atnaujinti. Pietų korpusas yra dviejų aukštų, fasadai netinkuoti, geltonų plytų mūras(F01-06). Visi langai pakeisti. Vakarinėje korpuso dalyje yra vartai į kiemą (F02) su metalinėmis varčiomis(F03-04). Prie šiaurinio fasado yra atviri lauko laiptai į antrą aukštą(F05-06). Stogo danga keraminių čerpių, stoge įrengti trikampiai stoglangiai. ŠV korpusas yra dviejų aukštų, tinkuotais fasadais(F07-10). Fasaduose visi langai pakeisti. Dalis korpuso fasadų ir nevinkuoti geltonų plytų(F05,10). Pastatuose įrengt nauji lietvamzdžiai, lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F11-12). Kaminai sutvarkyti(F13). Kiemas grįstas lauko rieduliais(F14-15).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 15 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15

F16