

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 10 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 16901
3. Adresas Vilniaus g. 37
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, susidedantis iš 2 a. R, PV korpusų, su pastoge ir rūsiu po pastato V dalimi; stogo forma – R korpuso – dvišlaitė, PV korpuso, R korpuso rizalito – trišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų stogo dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); trikampių tūrinių stoglangių tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs po 1972 m. rekonstrukcijos; būklė gera); sienų angos, nišos – įvažiavimo į kiemą anga R korpuso R fasade – pleištinės sčramos, V fasade – segmentinės sčramos (būklė gera); segmentinių sčramų durų, vėdinimo angos PV korpuso I-II a., rūsio patalpose; patalpoje Nr. R-4 – durų anga su liunete (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (dalis R korpuso R fasado I a. langų ir durų angų rekonstruotos pagal 1972 m. projektą); fasadų architektūros tūrinės detalės – laiptinės iškyša R korpuso V fasade (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su lauko akmenų ir plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuotu plytų mūro cokoliu R korpuso R fasade (pamatas – netyrinėtas; cokolio, rūsio sienų būklė gera); gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio, įvažiavimo į kiemą angos gelsvų plytų mūro cilindriniai skliautai; patalpoje Nr. R-4 – su ramstine arka; dalis skliautų - tinkuoti (būklė gera); segmentinės sčramos arka rūsio patalpoje (būklė gera); I-II a. laiptų aikštelių tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų PV korpuso R laiptinėje (būklė gera); tarpaukštinė perdanga (netyrinėta); stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga – I-II a. g/b laiptai su profiliuotomis pakopomis PV korpuso R laiptinėje, R korpuso ŠV laiptinėje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – I-II a. ažūriniai metaliniai laiptų turėklai su mediniais porankiais R korpuso ŠV laiptinėje, PV korpuso R laiptinėje (būklė gera); langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (daugumos langų medžiagiškumas, skaidymas pakitęs; būklė patenkinama); R korpuso R fasado II a. langų skaidymas ir medinės konstrukcijos su dekoruotais impostais (būklė patenkinama); konstrukcijų dekoras – profiliuotų medinių gegnių galų tipas (būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504; TRP;

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, kurie susiję su objektais – šiame name 1923–1926 m. gyveno pirmosios dabartinės gūdų k. gramatikos autorius, 1922 m. Lenkijos seime gūdų tautinės mažumos atstovas, gūdų gimnazijos Vilniuje direktorius, “Hramada” organizacijos lyderis Bronislavas Taraškevičius (1892–1941).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, gatvės fasadas tinkuotas(F01-02). Pirmas aukštas rustuotas, cokolyje daugelyje vietų yra nutrupėjimų(F03-05). Antro aukšto langai pakeisti(F06). Dalyje pirmo aukšto yra komercinės paskirties patalpos su vitrininiais langais(F02), kitoje pirmo a. dalyje langai nekeisti(F03). Pravažiavimas į kiemą yra su metalinėmis varčiomis(F07). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F08). Perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Kiemo fasadai tinkuoti. Daugelis langų nekeisti(F10-15). Cokolis vietomis paveiktas drėgmės(F17). Stogų danga – cinkuota skarda, kaminai tinkuoti(F15-16). Kiemo danga – asfaltas(F18-19).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 19 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19

F20

F21

F22

F23

F24