

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28131
3. Adresas Užupio g. 15
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – sudėtinis, sudarytas iš 2 kompaktinio tūrio, stačiakampio plano galais sudurtų, siaurėjančių į R pusę korpusų, formuojančių Užupio g. P išklotinę, I a. su pusrūsiu–2 a., su pastoge (pastatas priderintas prie reljefo; XX a. pab.-XXI a. pr. dalyje pastogės įrengtos gyvenamos patalpos, plokštuminiai, tūrinis stoglangiai, R skyde suformuota lango anga); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (stogo PV dalis dengta asbocementinės dangos lakštais; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – molio plytų mūro dūmtraukiai (R dalies dūmtraukiai tinkuoti; būklė gera, bloga);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – R fasado II a. stačiakampės langų angos (būklė gera); stačiakampės, segmentinių saramų vidaus durų angos, nišos (dalis užmūryta; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - Š fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado uždarytų medinių verandų-prieangių tipas (būklė gera, bloga); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera, bloga); R skydo vertikalaus apkalimo medinėmis lentelėmis tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); molio plytų-akmenų mūro sienos (būklė gera, patenkinama); medinės sijinės perdangos, jų tipas (dalis sijų uždengta plokštėmis; būklė gera, bloga); medinės geginės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera, patenkinama); I a. patalpų Nr. 2, 3 molio plytų mūro segmentinės saramos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - Š, R fasadų langų medinės konstrukcijos, skaidymas, varstymo būdas, jų tipas (dalis Š fasado langų autentiški, su rankenėlėmis, dalis pakeista išlaikant medžiagiškumą, skaidymą; būklė gera, patenkinama); medinės vienvėrės, dvivėrės įsprūdinės vidaus durys, jų tipas (būklė patenkinama, gera);

lubų, sienų, kolonų apdaila – XX a. I p. trafaretinė tapyba I a. patalpoje Nr. 1, II a. patalpose Nr. 1, 2 (tapyba fragmentiškai atidengta; būklė gera); sienų, lubų tinkas (lubų tinkas netyrinėtas; sienų tinko būklė gera, patenkinama); grindų danga ar jos tipas - medinių lentinių grindų tipas (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno- dviejų aukštų(F01, 02). Gatvės fasadas tinkuotas, langai pakeisti. Pirmame aukšte prie gatvės yra komercinės paskirties patalpos. Cokolis paveiktas drėgmės, apsilupęs(F03). Galinis fasadas tinkuotas, frontonas apkaltas medinėmis lentomis(F04). Stogo danga keraminių čerpių, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F05). Kiemo fasadas rinkuotas, daugelyje biety tinkas nukritęs(F06). Kieme prie namo pristatytos medinės verandos(F06-07). Dalis stogo kiemo pusėje dengtas šiferio danga(F06). Kiemo danga – gruntas(F08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2015-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8