

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 05 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27975
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 11
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Pastato tūris, siluetas, kapitalinių sienų tinklas, konstruktyvinė schema bei išlikusios XVIII – XIXa. vid. patalpų planinės struktūros, medžiagiškumas; gatvės fasadas su mansardinio aukšto elementais, senaisiais tūrinių švieslanguių langų rėmais ir dekoru; gatvės ir kiemo fasadų langų ritmas, frontonai ir karnizai, dūmtraukių sistema su kaminais, medinė stogo konstrukcija; mūriniai įvažiavimo vartai.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dalinai vieno, dalinai dviejų aukštų su mūrine mansarda, pagrindiniu (pietiniu) fasadu orientuotas į J. Basanavičiaus gatvę(F1-3). Pastato vakarinės dalies pirmame įrengti dideli vitrininiai langai(F5-6). Langai pakeisti. Rytinėje dalyje išlikusios senos langų angos. Centrinėje fasado dalyje yra mūrinė mansarda(F7). Abiejose mūrinės mansardos pusėse stoge įrengti tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogais(F9-10). Kiemo fasadai tinkuoti. Šiaurinio fasado rytinėje dalyje stoge įrengta tūrinė mansarda(F13). Šiaurinio fasado centre yra dviejų aukštų dalis su tūriniais stoglangiais ant stogo(F13). Šiaurinio fasado vakarinėje dalyje fasado dažai apsilupę(F20). Šioje pastato dalyje stoge įrengti įvairių dydžių tūriniai stoglangiai(F15-18). Stogo danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas ant šaligatvio ir liemo dangų(F6,22,23). Kai kurie lietaus vandens vamzdžiai yra sulamdyti(F22). Kieme įrengti vejos plotai su augalais, praejimai iškloti betoninėmis plytelėmis(F13, 21).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. _____ 23 nuotraukos _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2013-04 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23