

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 08 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. L. opacinskių rū mais ūkinis pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 24968
3. Adresas Bernardinų g. 8
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano, 2 a. su pastoge (pastato Š priestatas pristatytas XIX a. pab. - iki 1901 m., iš pagrindų rekonstruotas); stogo forma – dvišlaitė; stogo danga - molio čerpių dangos tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – P frontono pusapskritė švieslangio anga (būklė gera); stačiakampės II a. langų angos P, V fasaduose (būklė gera);

apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas V, R, P fasaduose, P frontono šlaitų karnizai (būklė patenkinama); tinko tipas (būklė patenkinama, bloga);

konstrukcijos – lauko akmenų-molio plytų mūro arkinis pamatas (būklė patenkinama); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, apleistas, stovi prie Šiltadaržio gatvės, gatvės fasadas be langų(F01). Visuose fasaduose lietvamzdžiai neprijungti prie stogo(F02-04). Kiemo fasade pirmo aukšto langų angos yra tuščios, langai įstatyti tik antrame aukšte(F05, F07). Kiemo pietiniame fasade pirmo aukšto lango anga užmūryta, tinkas daugelyje vietų aptrupėjęs(F06). Stogo danga keraminių čerpių, kiemo danga betoninių trinkelų.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8