

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-07 ___ Nr. ___
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *15821* _____
3. Adresas _____ *Šv. Jono g. 9* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas* _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Teritorijos: nuo Šv. Jono g. pusės – aklina mūrinė tinkuota tvora su arkine barokinio portalo formos įvažiavimo anga ir mediniais vartais, stiegėmis dengtu stogeliu, gatvės pusėje angos šonuose sudvejinti piliastrai, viršuje pusapskritės arkos raktas, vidaus kiemo pusėje – arkinės nišos (tūris, forma, medžiagų tipai). Statinio: tūris, stogo forma, stogo dangos konstrukcija, dangos tipas (stiegės), fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų detalės (karnizai, arkinės nišos, siauras vertikalus įstrižoje arkinėje angoje įmontuotas langas), fasadų apdaila (tinkas, medžiagos tipas), aukštų išplanavimas (autentiškos kapitalinės sienos, pertvaros, sienų angos), konstrukcijos (dviejų lygių rūšio ir I aukšto skliautiniai perdenginiai, sienų autentiškos angos, nišos, stalių ir kitų medžiagų gaminiai (langai, durys, jų medžiaga – medis), patalpų visumos sprendinys.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas _____ *Namas prie šv. Jono g. trijų aukštų, tinkuotas, tinkas Ia. pažeistas drėgmės. Gatvės fasade(F1) langai nekeisti, mediniai. Ia. langai su medinėmis langinėmis. Kiemą nuo gatvės skiria mūrinė tvora su mediniais vartais(F2). Šio korpuso kiemo fasade langai nekeisti. II ir III aukštuose yra betoniniai balkonai ant metalinių sijų su mediniais turėklais(F3). Balkonų metalinės sijos pažeistos korozijos, nutrupėjęs nuo jų tinkas(F4, F5). Siauresnėje namo dalyje II ir III aukštuose įrengti g/b balkonai su metaliniais turėklais(F6, F7). Šioje pastato dalyje langai ir balkonų durys pakeisti, mediniai. Pirmame aukšte yra praėjimas į gretimą, šv. Jono g. 7, namo kiemą(F8). Kiemą gale stovintis korpusas suremontuotas, langai ir durys pakeisti. Šiame korpuse ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F10, F11). Kieme įrengta veja su dekoratyviniais augalais ir medžiais(F12, F13). Takas kieme išgrįstas betoninėmis trinkelėmis(F14, F15). Pastatų stogų danga – keraminės čerpės, kaminai sutvarkyti. Kieme lietaus vanduo nuleidžiamas į kiemą(F8), gatvės fasade – į gatvę(F1).*

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16