

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 09 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Eusėjaus Želiko Žuko namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1069
3. Adresas Pylimo g. 49
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, pailgo stačiakampio plano 2 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu ŠR fasadu orientuotas į Pylimo g., formuojantis ištinį perimetrinį gatvės užstatymą (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su profiliuotais karnizais tipas (būklė gera); plytų mūro ugniasienė PR dalyje (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs; būklė gera); sienų angos – stačiakampių, segmentinių sparamų langų angos (dalis ŠR, PV fasadų I a. langų angų rekonstruota, pagal 1961 m. projektą; būklė gera); stačiakampės su nusklembtais kampais įvažiavimo į kiemą anga centrinėje namo dalyje (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – keturių toscaninio orderio puskolonių plokščias portikas, užbaigtas trikampių frontonu ŠR fasade (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su rūsiu sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu ŠR fasade (pamatas, rūsiu sienos – netyrinėtos, cokolio būklė gera); perdanga (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (išlikę pavieniai gaminiai II a. PV, ŠR fasaduose; būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnius (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Pylimo gatvę(F01). Gatvės fasado centre yra portiklas su trikampių frontonu(F02). Fasade daugelis langų pakeisti, bet neišlaikytas langų skaidymas. Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F03). Cokolis gatvės fasade pažeistas drėgmės(F04-06). Gatvės fasado centre yra pravažiavimas į kiemą(F06). Varčių nėra, angokraščiai aprupėję(F07). Pravažiavimo danga – asfaltas, perdanga – plokščia betoninė(F09). Kiemo fasaduose (F10-12) daugelis langų pakeisti. Vietomis fasado tinkas aprupėjęs, lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F13). Stoge įrengti tūriniai(F14) ir plokštuminiai (F15) stoglangiai. Stogo danga – keraminių čerpių.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 15 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-09
(metai, mėnuo, diena)Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15