

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2010-07 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatų komplekso (26651) rytų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26653
3. Adresas S. Skapo g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Pastato tūris, autentiška kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai (autentiškos angos, dekoru elementai), autentiški rūsių skliautai

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės (pietinis) korpuso S. Skapo g. fasade I ir II aukštuose langai pakeisti, IIIa. pakeistas vienas langas(F1, F2, F3, F4). Kiemo fasaduose II ir III aukštuose yra mediniai balkonai-galerijos su mediniais turėklais. Gatvės korpuso kiemo fasade langai ir durys pakeisti. I kiemo pusę ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F5). I gatvės pusę, ant stogo įrengtas nedidelis tūrinis stoglangis(F4). Rytinio kiemo korpuso fasade langai nekeisti. Šiaurinis korpuso fasadas apsilupęs, kai kur ištrupėjęs tinkas, prie sienos išvestas ilgas metalinis dūmtraukis iš pavėsinės(F8, F9), esančios prie šio korpuso(F8). Vakarinis kiemo korpusas yra keturių aukštų. Ketvirtame aukšte įrengtas medinis balkonas(F10, F11, F12). Kiemo gale, prie vakarinio korpuso šiaurinės sienos yra dviejų aukštų mūrinis gyvenamas namas(F10, F12). Pravažiavimas į kiemą uždarytas mediniais vartais. Gatvėje, abipus pravažiavimo yra du vartų apsauginiai akmenys. Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas, danga – rieduliai ir šlifuoti akmenys(F13, F14, F15). Kiemo danga – betoninės trinkelės su riedulių juostomis(F16, F17, F18). Stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo surenkamas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2010 m. 22 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F20



F21



F22