

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-03 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso trečias pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 34589
3. Adresas Stiklių g. 6
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**
tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau atviro tūrio, L raidės formos plano, 3 aukštų su pastoge ir rūsiu; Š fasadu jungiasi su Antru pastatu (XIX a. pab. (?) pristatyta pastato R dalis bei užstatytas 3 a., 1967-1970 m. rekonstruotas - atkastas 1952 m. remonto metu užverstas rūsys, iškirsta V fasado I a. langų angos, naujai sumūrytos P ir V fasadų I-III a. sienos); stogo forma – šlaitinio stogo tipas; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – Š ir R fasadų langų ir durų bei vidaus durų stačiakampės angos (nustatant angų autentiškumą remtasi 1966 m. projektu; būklė gera);
fasadų apdaila ir puošyba – Š, R fasadų pastogės profiliuotas plytų mūro tinkuotas karnizas (būklė gera); Š fasado tarpaukštinis profiliuotas plytų mūro tinkuotas karnizas (būklė gera); Š fasado įrašas „1890 B. E.“ (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); tinkuoto plytų mūro sienos, P ir V fasadų II-III a. tinkuoto plytų mūro sienų tipas (remiantis 1966 m. projektu, P fasado I-III a. ir V fasado II-III a. sienos naujai sumūrytos; būklė gera); rūsiu tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (dauguma langų pakeisti);
planavimo sprendiniai – plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, formuojama prie Stiklių gatvės esančių Pirmo ir Antro pastatų bei sklypo gilumoje stovinčio Trečio pastato, sudarančių netaisyklingo daugiakampio plano vidinį kiemą;
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K); lygus reljefas;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

- 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų su mansarda „L“ formos plane(F18). Pastatas stovi kieme į kurį išeina šiauriniai(F01) ir rytiniai fasadai(F11-12, F14). Visi fasadai tinkuoti. Kiemo šiauriniame fasade pirmame aukšte langai pakeisti mediniai(F03-04). Vakarinėje fasado dalyje yra pakeistos medinės durys su metaliniu stogeliu virš jų(F08). Antro ir trečio aukštų laiptinės langai nekeisti(F06). Antrame aukšte kiti langai pakeisti, trečiame aukšte langai nekeisti(F05-07). Vakarinėje dalyje esančiame rytiniame fasade visi langai pakeisti(F11-12). Ant stogo šiauriniame

fasade įrengti trys tūriniai stoglangiai(F01, F09). Rytinėje pastato dalyje esančiame rytiniame fasade yra vienas balkonas antrame aukšte su metaliniais turėklais(F15). Prie šio fasado yra mūrinė tvora su mediniais vartais(F16-17) uždaranči kiemą. Pastato pietinio fasado(F18) pirmame aukšte langai pakeisti, su metalinėmis grotomis(F20-21). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti mediniai(F22-25). Virš fasado ant stogo įrengti keturi tūriniai stoglangiai(F25). Prie cokolio įrengta betoninių plytelių nuogrinda ir nedidelis želdynų plotas(F26-27). Vakarininiame fasade visi langai pakeisti mediniai(F28-29). Pirmame aukšte langai su metalinėmis grotomis(F30). Ant stogo įrengtas vienas tūrinis stoglangis(F28). Stogo danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F31-33). Kiemas prie namo išklotas betoninėmis plytelėmis(F34-36).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 36 nuotrauka

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36