

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27040
3. Adresas Tilto g. 27
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 aukštų su mansarda; stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo elementai – 5 mediniai tūriniai su dvišlaičiais stogeliais stoglangiai (būklė patenkinama); plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė bloga);

išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (po II pasaulinio karo namą skaidant į mažesnius butus plano struktūra pakeista); sienų angos – pusapskritė langelio anga PR fasado frontone (būklė gera); stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus PR, PV ir ŠR fasadų durų angas, ŠV fasado I a. užmūrytą lango angą, bei dalį angų vidaus kapitalinėse sienose, kurios po II pasaulinio karo namą skaidant į mažesnius butus užmūrytos, iškiristos naujos angos, netyrinėta); nišos - stačiakampės ir arkinės sienų nišos vidaus patalpose (netyrinėta);

fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado balkonas, paremtas 4 suporintomis plytų mūro tinkuotomis kolonomis (būklė bloga); ŠR fasado balkonas, paremtas keturiais keturkampio skerspjūvio plytų mūro tinkuotais stulpais (po II pasaulinio karo tarpai tarp stulpų užmūryti, balkone pastatytas medinis priestatas; būklė patenkinama); PR fasado atvirų gelžbetoninių laiptų į mansardą tipas (būklė bloga); PR fasado laiptus remianti plytų mūro tinkuota iškyša (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – iš tinko suformuoti profiliuoti ŠR ir ŠV fasadų II a. ir PV fasado langų ir PV fasado balkono durų apvadai (būklė patenkinama); iš tinko suformuotas profiliuotas PV fasado I a. elementas, imituojantis lango apvadą (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotas profiliuotas PV, ŠV ir ŠR fasadų karnizas (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotas profiliuotas ŠV ir PR fasadų frontonų karnizas (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotas profiliuotas PR fasado karnizas po laiptus remiančia iškyša (būklė patenkinama); PV ir ŠR fasadų plytų mūro tinkuoti balkonų tvorelių stulpai (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos kapitalinės sienos –(būklė patenkinama); medinės tinkuotos pertvarinės sienos (netyrinėtos; būklė patenkinama); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - mediniai laiptai į mansardą (kiti laiptai, namo centrinėje dalyje, netyrinėti; būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (dalis I a. langų 2010 m. pakeisti į plastikinius; būklė patenkinama); medinių dvivėrių ir vienvėrių įsprūdinių durų tipai (būklė bloga); medinių dvivėrių įsprūdinių sulankstomų vidinių langinių tipas (būklė patenkinama); metalinės ornamentuotos PV ir ŠR fasadų balkonų tvorelės (būklė patenkinama);

lubų, sienų apdaila – tinko tipas (būklė patenkinama); grindų dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas mansardos patalpose (kitų patalpų grindys netyrinėtos; būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504);

želdynai ir želdiniai – apsinimo pavieniais medžiais pobūdis (netyrinėta);
upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – kūdros vieta;

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, kiek atitrauktas nuo Tiltų gatvės(F01). Pietiniame fasade balkonas paremtas keturiomis mūrinėmis kolonomis(F02). Kolonų tinkas aptrupėjęs(F03). Pats balkonas papildomai paremtas medine konstrukcija(F04). Balkono turėklai pradėję irti(F05). Stoge įrengti keturi tūriniai stoglangiai(F06). Cokolis aptrupėjęs(F07-08), vietomis paremontuotas(F09). Šiauriniame fasade esančio balkono angos tarp atramų užmūrytos(F11-12). Balkone pastatytas medinis priestatas(F12-13). Stoge yra vienas tūrinis stoglangis. Rytiniame fasade yra įrengti laiptai, vedantys į antrą ir mansardinį aukštus(F14-15). Fasaduose daugelis langų pakeisti. Stogo danga – šiferis, kaminai geltonų plytų, netinkuoti. Kiemo danga - gruntas(F17-18), prie namo esančioje teritorijoje auga medžiai, yra nedideli vejų plotai(F19).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 19 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19