

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-09 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ namas _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____
3. Adresas _____ Arklių g. 20 _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Pastatas statytas 18 a. pab. – 1880-96 m. Susideda iš trijų korpusų: gatvės ir dviejų šoninių. Vertingosios architektūrinės savybės: pastato tūriai, fasadai (pagrindinis gatvės fasadas- neobarokinis, gausiai dekoruotas su erkeriu virš stačiakampės tarpuvartės, kiemo fasadai- lygūs, gatvės korpuso kiemo fasadas- laiptuoto kontūro su rizalitais), stogo forma, stogo dangos istorinis medžiagiškumas - keramikinės čerpės (vietomis danga pakeista, įdėti plokštuminiai stoglangiai), langų ir durų angos, langų rėmų ir durų istorinis medžiagiškumas (medis), skaidymas, varstymo būdas, įvažiavimo anga su cilindriniais ir kryžminiais skliautais, kapitalinių sienų tinklas. Bendra objekto vertingųjų savybių būklė – gera.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda(F01-03). Pastato gatvės fasade pirmas aukštas rustuotas. Pirmame aukšte yra visuomeninės paskirties (biblioteka) ir komercinės paskirties patalpos. Fasade dalis langų pakeista. Pastato centre yra pravažiavimas į kiemą(F04) su medinėmis varčiomis. Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F05), perdanga cilindrinis kryžminis skliautas(F06). Kiemo fasadai tinkuoti, dažai išblukę, tinkas vietomis aptrupėjęs(F07), dalis langų pakeista. Stogo danga keraminės čerpės, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvio ir kiemo dangų. Kiemo danga betoninės trinkelės, kieme yra žali plotai dekoratyviniams augalams.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2012-09 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kestutis Masaitis _____
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8