Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-01 Nr. _
(data)
Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____
3. Adresas *Aušros Vartų g. 1*
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULT□ROS PAVELDO OBJEKTO B□KL□S DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas yra keturių aukštų su mansarda, tinkuotas. Pastatas stovi Aušros Vartų ir Etmonų g. kampe. Ilgasis pastato fasadas (šiaurinis) orientuotas į Etmonų gatvę(F3), o trumpasis fasadas (rytinis) į Aušros Vartų gatvę(F1-2). Pirmame pastato aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F4). Kituose aukštuose gyvenamosios paskirties patalpos. Visi pastato langai pakeisti. Aušros Vartų gatvės fasade trečiame ir ketvirtame aukštuose yra g/b balkonai su betoninėmis baliasinomis(F11). Pastogėje įrengtos patalpos, kurių apšvietimui įrengti įtraukti ir nuo gatvės pusės nelabai matomi stoglangiai(F8, F10). Stogo danga keraminės čerpės ir dažyta skarda(F8). Aušros Vartų gatvės pusėje lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją, o Etmonų gatvėje ant šaligatvio dangos(F9). Pastatas neturi vidinio kiemo, bet dalis vakarinio fasado išeina į pastato Etmonų g. 4 vidinį kiemą(F5-6). Šiame fasade yra po vieną balkoną ir langą kiekviename aukšte. Pietinis pastato fasadas išeina į pastato Aušros Vartų g. 3 kiemą, be langų, tinkuotas.*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2012 m. 11 nuotraukų
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2012-01*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____ _____ *Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11