

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Bursa
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27321
3. Adresas Aušros Vartų g. 7C
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 2 a. su pastoge (P fasado siena paaukštinta XX a. 10 d-metyje; išskyrus XX a. 10 d-metyje Š fasade suformuotus tūrinius stoglangius; XIX a. pab. pakeistas vidaus išplanavimas; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų i durų angos (būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba – P fasado plytų mūro karnizas (būklė patenkinama); P fasado tinkas (būklė patenkinama);

konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); medinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus laiptai iš I į II a. (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo į 6 segmentus tipas (būklė gera);

luby, sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų luby, sienų tinkas (netyrinėta).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų, fasadu orientuotas į pietus. Fasade daugelis langų pakeisti, nekeisti tik du antro aukšto langai(F 03). Fasade tinkas daugelyje vietų nutrupėjęs(F04-06). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F04). Stogo danga – keraminės čerpės(F07). Karnizas (medinių lentų) įrengtas tik dalyje fasado(F07). Kiemo danga – veja.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 7nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7