

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais oficina
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 24967
3. Adresas Bernardinų g. 8
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano formos, 2 a. su pastoge ir rūsiu (pastogėje įrengtos patalpos su įgilintais stoglangiais); stogo forma – trišlaitė; stogo danga - molio čerpių dangos tipas (būklė gera); plytų mūro dūmtraukių su karnizėliais tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės sraimos durų anga rūsyje (būklė gera); rondeliai ŠR frontone (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – PV, ŠV, PR fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės – tinkuotų plytų mūro kontraforsai dengti vienšlaičiais stogeliais kiemo PR, ŠR fasaduose (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su molio plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu gatvės PV ir ŠV fasaduose (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos (būklė gera); molio plytų mūro tinkuoti cilindriniai bei cilindriniai su liunetėmis rūsio skliautai (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (stogo konstrukcija nauja); stalių ir kiti gaminiai - I a. langų medinių konstrukcijų medžiagos tipas (langų skaidymas pakeistas į analogišką rūmų langams skaidymą; būklė gera); medinių įspūdinė durų tipas (būklė gera); medinių įspūdinė langinių tipas (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi bernardinų ir Šiltadaržio gatvių kampe(F01). Pastatas yra sutvarkytas. Gatvių fasaduose pirmo aukšto langai nekeisti, su medinėmis langinėmis(F02-04). Antro aukšto langai pakeisti(F03, F05). Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F06), lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F07). Kiemo fasade pirmo aukšto langai nekeisti(F08-09), antro aukšto langai pakeisti(F10). Kiemo šiauriniame fasade yra tik vienas langas antrame aukšte(F11). Į kiemo pusę stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F12), stogo danga – keraminės čerpės. Kieme lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F13). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F14).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 14 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14