

aukšte langai nekeisti(F20). Ant stogo greta senųjų stoglangių yra įrengti du nauji tūriniai stoglangiai ir vienas plokštuminis stoglangis(F25). Šiaurinėje fasado dalyje yra nedidelis fligelis(F22). Pirmame aukšte yra tik dvi durys. Didelė fasado dalis netinkuota, raudonų plytų. Antrame aukšte yra keturi nekeisti langai(F23). Virš fligelio esanti keraminių čerpių stogo danga pakeista(F22). Pagrindinio pastato stogo danga keraminių čerpių, nekeista. Kaminai tinkuoti. Lietaus vanduo lietvamzdžiais nuvestas ant kiemo dangos(F26-27). Kiemo danga betoninės plytelės(F28).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 28 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28