

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-08 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12674
3. Adresas Didžioji g. 37
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

Autentiški: tūriai ir aukštingumas, istoriškai susiklosčiusi fasadų architektūrinė išraiška, puošyba, fasado polichromija, langų ir durų angos, kapitalinių sienų planinė struktūra, skliautiniai perdenginiai, vidaus patalpų polichrominis architektūrinis dekoras, apdaila, krosnis, metalo dirbiniai. Taip pat skliautuoti XVI a. renesansiniai bei XVII-XVIII a. barokiniai rūšiai.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai tinkuoti(F01). Pastato centre yra pravažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F02). Virš pravažiavimo yra g/b balkonas su metaliniais turėklais(F03). Stogo danga keraminės čerpės, kamina tinkuoti, sutvarkyti(F04). Lietaus vanduo gatvėje nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05). Detaliau apžiūrėti pastatą kieme nepavyjko, nes jame įsikūrusi Turkijos ambasada.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-08  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5