

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2014 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Prekybos namai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27032
3. Adresas Gedimino pr. 18
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktiškas, trapecinio plano 4 a. su atikiniu aukštu ir rūsiu; stogo forma – lėkšta piramidinė; dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų stogo dangos tipas (netyrinėta); kiti stogo elementai – metalinių konstrukcijų stiklinio piramidinio švieslangio tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų nišos – IV a. patalpų sienų nišos su pusapskritėmis sgramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (2000 m. I a. Š fasado vitrinų angos rekonstruotos); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado I a. nišos dviejų amūrų skulptūrinė kompozicija (būklė gera);

konstrukcijos – monolitinio betono pamatas su rūsio sienomis (pamatas, rūsio sienos – netyrinėtos); molio plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio, I-IV a. tinkuoto monolitinio g/b sijinė perdanga (būklė gera); rūsio, I-IV a. tinkuoto monolitinio g/b stačiakampio skerspjuvio stulpai (būklė gera); medinių gegninių stogo konstrukcijų tipas (netyrinėta); funkcinė įranga - I a. vidaus betoninių laiptų tipas (antpakopių medžiagiškumas pakitęs; būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų skaidymas (pakeisti naujais keičiant medžiagiškumą);

lubų apdaila – IV a. metalinių konstrukcijų spalvoto stiklo švieslangis (būklė gera).

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, U1P;

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra penkių aukštų, stovi tarp trijų gatvių. Pagrindinis fasadas orientuotas į Gedimino pr. Pastatas yra komercinės paskirties. Fasadai sutvarkyti, langai pakeisti(F01-05).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 5 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5