

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso rū mai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1784
3. Adresas Jogailos g. 10
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, sudarytas iš netaisyklingo stačiakampio plano pagrindinio tūrio ir 2 R fasado fligelių, 4 a. su rūsiu (2000 m. pagrindiniame V korpusė įrengta mansarda pakeičiant pastato aukštingumą, padidintas kiemo korpusų aukštingumas, kieme per visą pagrindinio V korpuso aukštį įrengtas tūrinis liftas TRP 8, suformuotas priestatas TRP 5, uždengiant dalį kiemo stikliniu stogu, suformuotas garažas TRP 9, uždengiant dalį kiemo; stogo forma – pagrindinio V korpuso – dvišlaitė, kiemo fligelių – vienšlaitė, pagrindinio V korpuso stogo bokštelio – keturšlaitė; kiti stogo elementai – abipus stogo bokštelio esančių tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė gera); pagrindinio V korpuso ketursienis, skardos plokštelėmis dengtas bokštelis, dekoruotas karnizu (būklė gera); pagrindinio V korpuso V fasado lenktų formų tūriniai stoglangiai, dekoruoti tinkuoto plytų mūro karnizais, spynomis ir stilizuotomis voliutomis (ant stogo yra nauji "Velux" tipo stoglangiai; būklė gera); aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų ir pirminių pertvarų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – kiemo fasadų rūsiu, I–IV a. stačiakampės, pusapskričių sąramų langų angos (rūsio langų angos iš vidinės pusės su liunetėmis; būklė gera); pagrindinio V korpuso centrinio vestibulio plokščia pusapskritės sąramos įėjimo anga (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - pagrindinio V korpuso V fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - pagrindinio V korpuso tariamasis rizalitas, užbaigtas tinkuoto plytų mūro frontonu, dekoruotu neobarokui būdingais elementais (būklė gera); stačiakampiai, pusapskričiai, trapecijos plano plastiškai lenkto kontūro g/b balkonai V fasade (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – kiemo fasadų IV a. tinkuotas plytų mūro karnizas (būklė gera); kiemo fasadų tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro rūsiu sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsiu sienų būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); rūsiu plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); perdangos (netyrinėtos); stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta, 1998 m. rekonstrukcijos projekte numatyta sumontuoti naujas gegnes, grebėstus); funkcinė įranga - g/b laiptai pagrindiniame V korpusė ir PR kiemo fligelyje (būklė gera); inžinerinė įranga - II a. patalpos Nr. 4, 5 glazūruotų koklių krosnys su karūnomis (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų ir balkonų durų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera); pagrindinių V korpuso laiptų kaltinio metalo tvorelė, medinio porankio tipas (būklė gera); PR fligelio laiptų lieto ketaus azūriniai turėklai, medinio porankio tipas (būklė gera); V fasado balkonų augalinių motyvų kaltinės metalo tvorelės (būklė patenkinama); V fasado rūsiu angų kaltinės metalo grotelės (būklė gera); V fasado medinių įsprūdinių dviejų varčių durų tipas, viršulangis (pakeistas durų varstymo būdas; būklė gera); V korpuso medinės dvivėrės, vienvėrės įsprūdinės vidaus durys, tarpdurių

įsprūdos, profiliuoti apvadai, jų tipas (dalis restauruota, dalis pagaminta pagal autentiškus pavyzdžius; būklė gera);

vidaus dekoras – V korpuso pagrindinės laiptinės durų angų gipsiniai sandriakai, dekoruoti reljefiniais dekoru elementais (išskyrus mansardinio aukšto sandriakus; būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – V korpuso centrinio vestibulio ir laiptinės lubų dekoru architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); V korpuso I-IV a. patalpų gipso reljefiniai lubų karnizai ir rozetės (būklė gera); vidaus sienų, lubų tinkas (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų su mansarda, pagrindiniu fasadu orientuojamas į Jogailos gatvę(F01-03). Fasadas buvo tvarkytas, visi langai pakeisti. Centrinis antro aukšto balkonai jau aptrupėjęs(F04). Kitų aukštų balkonai su kaltinėmiais aptvėrimais(F05). Pastato kampe cokolio tinkas dalinai nutrupėjęs(F06). Stogo danga – skarda.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 6 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6