

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2014-07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Turgaus halė
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15892
3. Adresas Pylimo g. 58
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

**tūris** – bazilikinis, stačiakampio plano, I a. su pusrūsiu (iš ŠR ir PR pusės XXI a. I d-metyje prijungtas priestatas su automobilių stovėjimo aikštele ant stogo; būklė gera); stogo forma – centrinės dalies – dvišlaitė, šoninių – trišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – lakštinės skardos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – tūriniai dvišlaičiai stačiakampio plano stoglangiai (būklė gera); ŠV fasado ir PR fasado centrinės dalies plytų mūro profiliuoti stulpeliai (dekoratyviniai rutuliai ir vazų formos akroterijai ant stulpelių bei tarp jų įkomponuotos metalinės ažūrinės tvorelės neišliko; būklė gera); plytų mūro profiliuotos PV fasado stogo sienelės (būklė gera);

**išplanavimas** – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės fasadų I a. pleištinųjų sparamų langų angos (būklė gera); stačiakampės fasadų I a. durų angos (po I pasaulinio karo šoniniuose ŠR ir PV fasaduose vietoje simetriškai išdėstytų porinių įėjimų įrengta po viena, pastato PR dalies buvusių įėjimų vietoje įrengtos nišos, centrinis ŠV fasado įėjimas, atkurtas vykdant pritaikymo darbus XXI a. I d-metyje; būklė gera); stačiakampės pleištinųjų sparamų pusrūsio langų ir durų angos pastato ŠV dalyje (dalis ŠR ir PV fasado angų užmūryta; būklė patenkinama); vertikaliai suskaidytos gaubtinių arkų pavidalo langų angos ŠV ir PR fasadų frontonuose (būklė gera); stačiakampės juostinių langų angos centrinės pastato dalies ŠR ir PV fasaduose (būklė gera);

**fasadų architektūrinis sprendimas** - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (PR fasadas ir dalis ŠR fasado vykdant XXI a. I d-metyje pritaikymo darbus buvo uždengti stogu; būklė gera); ŠV fasado išorės laiptų su atraminėmis sienutėmis šonuose tipas (laiptai atstatyti XXI a. I d-metyje.; būklė gera);

**konstrukcijos** – pamatas (netyrinėtas); geltonų plytų mūro sienos (būklė gera); metalinių kniedyčių santvarų stogo konstrukcija su atraminiais stulpais (būklė gera); pusrūsio „Akermano“ skliautinės perdangos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – ŠV ir PR fasadų gaubtinių arkų langų, ŠR ir PV fasadų juostinių langų bei stoglangių metalinės konstrukcijos ir skaidymas (būklė gera); fasadų stačiakampių langų skaidymo tipas (skaidymas atkurtas XXI a. I d-metyje.; būklė gera); metalinė ornamentuota smailė virš ŠV frontono (smailė sutrumpinta XX a. pab.; būklė patenkinama);

**Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas** – patenka į Vilniaus senamiesčio (UIP) bei Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (2951) teritorijas

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra sutvarkytas (F01-08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8