Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-04 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas *Savičiaus g. 5*
4. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas *Pastatas yra trijų aukštų,pastatytas po antrojo pasaulinio karo(F1). Savičiaus gatvės fasado pirmame aukšte 2009 metais įrengtos vitrinos(F2). Pirmiausiai buvo įrengta drabužių parduotuvės(didžioji) vitrina(F4, F8), vėliau, vietoje lango buvo įrengta ir mažesnioji vitrina su durimis(F3, F8). Antrame ir trečiame fasado aukštuose langai nekeisti. Kiemo fasadas(F5) tinkuotas, langai nekeisti. Lietaus vanduo nuvestas į gatvę ir į kiemą. Rytinė kiemo dalis atitverta ažūrine tvorele (buv. kavinės terasa)(F6). Vakarinėje kiemo dalyje, prie pastato Savičiaus g. 3 sienos, stovi mediniai sandėliukai(F7). Pastatas dengtas keraminėmis čerpėmis(F5). Kaminas tinkuotas, kamino galvutė apskardinta. Kiemo dalis asfaltuota(F6), kita – betoninės plytelės.*

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2011 m. 8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data *2011-04*
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.		*Kęstutis Masaitis*
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8