

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
Kultūros paveldo apsaugos skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2011-08- Nr. A 631 - (2.3.3.3 – MP4)
(data, numeris)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. **Pavadinimas:** Vienuolyno namas (Vilniaus senosios reguloskarmelių vienuolyno statinių ansamblis) .
2. **Kultūros vertybių registro unikalus kodas:** 28124 (1035) .
3. **Adresas:** Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sirvydo g. 4 .
4. **Valdytojas:** nuosavybės teisė Lietuvos Respublika .
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. **Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu:** Valstybės saugomas .
6. **Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris:** - .

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. **Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:** pastatas – baroko epochos stiliaus, pastatytas 1506 m., XVII a. I p. – XVII a. – II p., XVIII a., rekonstruotas XIX a. šiaurės vakarų korpusas, vakarų korpuso antrajame aukšte įrengta salė. **Architektūrinės vertingosios savybės:** aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (netyrinėta); sienų angos, nišos (netyrinėta); vidaus patalpų durų, langų angos (netyrinėta); inžinerinė įranga - krosnys (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - medinės įsprūdinės vienvėrės ir dvivėrės vidaus durys (netyrinėta); medinės įsprūdinės sieninių spintų durys su mediniais apvadais ir mediniais sandrikais viršuje (netyrinėta); langų medinės konstrukcijos ir jų skaidymas (netyrinėta); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga (netyrinėta), patalpos Nr. 2-42 dekoru elementai (netyrinėta); konstrukcijos – kryžminiai, cilindriniai skliautai. **Bendros viso pastato vertingosios savybės nurodytos Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė. Prieš vykdant pastato ar vidaus patalpų restauravimo, rekonstravimo, remonto ar kitus tvarkybos darbus, vertingąsias savybes būtina tikslinti remiantis tyrimų duomenimis.**

8. **Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:** Vizualiai apibūrinėta įrengta patalpų būklė – gera.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija: 22 lapai .

10. Kiti dokumentai:

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2011-08-03 .
(metai, mėnuo, diena)

vyriausiasis specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Kasteckas
(vardas ir pavardė)