

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių ansamblio čiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 29978
3. Adresas Tilto g. 1/Vrublevskio 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 aukšto su pastoge (iki XX a. pr. namas buvo L raidės formos plano, priestatai ŠV ir PV fasaduose pristatyti po 1980 m.); stogo forma – keturšlaitė ; dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (angų vietos, dydis įvairiais laikotarpiais iki 1940 m. buvo keičiamos; būklė patenkinama);

fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro tinkuotas profiliuotas pastogės karnizas (būklė patenkinama); konstrukcijos - pamatas su cokoliu (netyrinėta); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė gera); medinė perdanga (netyrinėta); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su mansarda (F01). Pagrindiniu fasadu orientuotas į Vrublevskio gatvę. Pastate įyra komercinės paskirties patalpos. Šiaurinė pastato dalis netvarkyta (F02, 06), langai ir durys nekeisti. Pastato stogo danga keraminių čerpių, kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F07). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją (F03). Kieme yra želdynai, danga – betoninės plytelės ir gruntas (F05, 08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8