

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2014 – 07 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastato fasadas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27988
3. Adresas Totorių g. 1
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

Triaukštis pastatas formuoja Totorių ir Gedimino gatvių sankirtos architektūrinę išraišką. Pastato Totorių ir Gedimino gatvės korpusų architektūrinė išraiška skiriasi, jie statyti skirtingais etapais. Gedimino gatvės korpusas žymi buvusio skersgatvio vietą. Pastatas pusiau atviros tūrio struktūros, mišrios plano struktūros. Tiek tūrinė, tiek plano struktūra buvo rekonstruota XX a. II p. etape.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų, fasadai sutvarkyti(F01-05). Beveik visi langai pakeisti išskyrus kelis trečio aukšto langus(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F06-07).

**PRIDEDAMA:**

9. Fotofiksacija 2014 m. 7 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7