

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Juazapo Tiškevičiaus rūmai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 768
3. Adresas Trakų g. 1
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano, susidedantis iš 3 stačiakampio plano korpusų, 2 a. su pastoge ir rūsiu po pastato Š, R dalimis (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); plytų mūro ugniasienės R korpusė (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – pusapkrītės, stačiakampės vėdinimo angos Š rūsio patalpose (būklė gera); pusapkrītės sėamos niša Š rūsio patalpoje (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – balkonas su metalo tvorele Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); dvi Atlantų skulptūros su stačiakampiais granitiniais postamentais, remiančios balkoną Š korpuso Š fasade (Uk 8370, DV 372) (2005 m. ŠV atlanto skulptūra atkurta; būklė gera); Š korpuso Š fasado portalas, sudarytas iš tinkuoto plytų mūro piliastrų, apjungtų profiliuotu karnizu (būklė gera); Š korpuso Š fasado banguojančio kontūro frontonas, su Tiškevičių herbo kartušu timpane, aprėmintas voliutomis (būklė gera); Š korpuso V fasado trikampis frontonas, apjuostas tinkuoto plytų mūro profiliuotu karnizu su dantukais (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas lauko akmenų ir plytų mūro su rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu Š korpuso R, P fasaduose, V kopuso R fasade, R korpuso V fasade (pamatas - netyrinėtas, rūsio sienų, cokolio būklė gera); Š rūsio lauko akmenų ir plytų mūro V siena su miesto gynybinės sienos liekanomis (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai Š rūsio patalpose, R rūsio patalpoje, I a. patalpose; Š rūsio patalpose– su liunetėmis (būklė gera); tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų I a. patalpoje (būklė gera); medinių sijų perdangos tipas I a. patalpoje (sutvirtintos g/b sijomis; būklė gera); medinės cilindrinės skliautinės konstrukcijos perdanga II a. patalpoje (būklė patenkinama); medinių gegninių konstrukcijų tipas (stogo konstrukcijos pakeistos; būklė gera); funkcinė įranga - mediniai laiptai su turėklais V korpuso centrinėje dalyje (būklė patenkinama); 2,4 pakopų medinių laiptų tipas I a. patalpoje (būklė gera); medinių stalių ir kiti gaminiai – medinės dvivėrės įsprūdinės durys, dekoruotos drožtiniais elementais su pusapskričių viršlangių Š korpuso Š fasade (būklė

gera); medinių išprūdinių dvivėrių durų su pusapskričiu viršlangiu tipas Š korpuso P fasade, I a. patalpoje (būklė patenkinama); medinių dvivėrių durų tipas I a. patalpoje (būklė gera); viršlangių medinės konstrukcijos ir skaidymas I a. Š korpuso Š, P fasaduose, patalpoje (būklė patenkinama);

**patalpų architektūrinės detalės** – tinkuoto plytų mūro piliastrai su kapiteliais I a. patalpoje (būklė gera); II a. laiptinės aikšlės tinkuoto plytų mūro tvorelė (būklė gera); vidaus dekoras – Š korpuso II a. patalpų sienų tinkas su polichromija ir XX a. I p. trafaretinės tapybos fragmentais (1982 m. atlikti I-II a. daliniai polichrominiai tyrimai, be menotyrinių išvadų; būklė bloga); langų profiliuoti tinko apvadai patalpoje (būklė gera); viršulangių bareljefiniai lipdiniai apjuosti profiliuotu apvadu su centre apskritimo formos nišoje įkomponuotu vyro galvutės horeljefu patalpoje (būklė gera); vandens įtaisai ir prietaisai – senojo vandentiekio medinio vamzdžio fragmentas, esantis R rūšio patalpos Š sienoje (netyrinėta; būklė patenkinama); grindų danga, jos tipas – degtų molio plytų, išdėstytų eglute, grindys Š rūšio patalpose (būklė gera);

buvusių komplekso dalių vietos – miesto gynybinės sienos vieta 25157, G235K5;

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Trakų gatvę(F1). Kiti du fasadai orientuoti į Kėdainių gatvę(F04) ir Pylimo gatvę(F03). Fasaduose langai nekeisti. Cokolis vietomis paveiktas drėgmės(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvių dangos(F06). Syvogo danga – keraminės čerpės(F08). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F07).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8