

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-08 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pociejų namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 753
3. Adresas Vokiečių g. 8
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

**tūrinė erdvinė kompozicija** – uždara, sudaro keturi 3 a. korpusai su pastogėmis ir rūšiais po ŠR, ŠV, PR korpusais ir prie PV korpuso pristatytas stačiakampio plano 3 a. P korpusas su rūšiais ir pastoge (9 d-metyje nugriautas XX a. pr. R korpusas iš Ašmenos g. pusės, paliktas P korpusas, naujai suformuota V fasado P dalis; prie P korpuso I a. P dalies pristatytas priestatas, virš I a. ir dalies II a. langų angų suformuoti stogeliai, įrengti tūriniai stoglangiai; 2004 m. uždaras kiemas uždengtas stogu, kiemo grindinyje iškirsta 13x3 m. anga; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė ŠR, ŠV, PV korpusų (būklė gera); vienišlaitė PR, P korpusų (būklė gera); čerpių dangos tipas (būklė gera); plytų mūro ugniasienė ŠR korpuso R pusėje (būklė gera);

**išplanavimas** – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos (Vokiečių g. fasado I a. angos keistos 1913 m. pagal M. Prozorovo projektą; 9 d-metyje ŠR, ŠV, PR korpusų dalis I a. langų angų įrengta buv. durų vietoje, P korpuso P dalyje įrengtos langų ir durų angos; būklė gera); ŠR korpuso ŠR fasado stačiakampė įvažiavimo anga, ŠR korpuso PV fasado ir PV korpuso ŠR ir PV fasadų arkinės angos (9 d-metyje PV korpuso įvažiavimo angoms tarp kiemų ŠR ir PV fasaduose atkurta arkinė forma, 2004 m. PV fasado anga įstiklinta ir iš dalies užmūryta; ŠR korpuso ŠR fasado angoje įstatytos durys; būklė gera); buv. laiptų į rūšį angos (būklė gera); arkinės, stačiakampės plytų mūro angos rūšyje (dalis angų užmūryta, įrengta nišos; būklė gera); arkinės plytų mūro nišos rūšyje, PV korpuso ŠR fasado I a. abipus įvažiavimo į P kiemą (9 d-metyje PV korpuso ŠR fasado stačiakampės nišoms atkurta arkinė forma; būklė gera);

**fasadų apdaila ir puošyba** – ŠR korpuso ŠR fasado II a. langų tinko apvadai ir plytų mūro tinkuoti trikampiai sandrikai (būklė gera); ŠR korpuso ŠR fasado III a. plytų mūro tinkuotos palangės (būklė gera); ŠR korpuso ŠR fasado tinko meandrų frizas ir tinkuotas plytų mūro karnizas (būklė gera); ŠR korpuso PV fasado, PV korpuso ŠR, PV fasadų, ŠV korpuso PR fasado, PR korpuso ŠV fasado, P korpuso V fasado tikuoti plytų mūro karnizai (9 d-metyje suformuotas P korpuso V fasado P dalies karnizas; būklė gera); ŠR korpuso ŠR fasado tinko rustika, I a. tinko rustikos tipas (9 d-metyje atkurta I a.; būklė gera); fasadų tinko medžiagos tipas (būklė gera);

**konstrukcijos** – akmenų ir plytų mūro juostinis pamatas (netyrinėtas); rūšio akmenų ir plytų mūro sienos ir plytų mūro cilindriniai skliautai (dalis sienų ir skliautų nutinkuoti; būklė gera); ŠR korpuso rūšio plytų mūro konstruktyvinė atrama su arkine anga (būklė gera); ŠR ir ŠV korpusų I a. tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); ŠR korpuso įvažiavimo tinkuoti plytų mūro kryžminiai ir cilindriniai skliautai (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – ŠV korpuso rūšio plytų mūro laiptai (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – ŠR korpuso ŠR fasado II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera);





F1



F2



F3



F4



F5



F6