

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016-04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatų komplekso antras namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28115
3. Adresas Aukštaičių g. 2
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris - kompaktinis, stačiakampio formos plano, 1 a. (1900 m. pastatytas pastatas 2007 m. nugriautas ir perstatytas naujai; iš dalies pakites); stogo forma - vienslaitės stogo formos tipas (dūmtraukis ir tūrinis stoglangis nepastatyti; būklė gera);

konstrukcijos - išorinių kapitalinių sienų plytų mūro tipas (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto. Sutvarkytas, langai pakeisti, fasadai netinkuoti, geltonų plytų(F01-03).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 3 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3

F4

F5

F6

F7

F8