

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(u žpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių komplekso administracinis namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12680
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 36
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/ juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio formos plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (PR fasadas sujungtas su priestatu, pastogėje įrengtos patalpos su plokštuminiais stoglangiais); stogo forma – dvišlaitė;

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (planinė struktūra pakitusi, įrengta naujų pertvarinių sienų; būklė gera); sienų angos, nišos - segmentinės sraimos PV įėjimo į rūšį anga (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR fasadą su rekonstruotomis angomis, ŠR fasadas iš dalies rekonstruotas XX a. I p.; būklė gera); fasadų architektūrinės tūrinės detalės – galinių ŠR, PV fasadų rizalitai su trikampaiais frontonais (būklė gera); ŠV fasado tariamasis rizalitas, užbaigtas tinkuotų plytų mūro mezoninu, dekoruotu piliastrais, skulptūrinėmis vazomis ir reljefiniu herbu (būklė gera); ŠV fasado 2 stačiakampiai balkonai su lieto ketaus ornamentuotomis pasparomis ir tvorelėmis (būklė gera); ŠV pusėje - stačiakampio plano formos kampiniai vienaaukščiai tūriai su ornamentuotomis lieto ketaus tvorelėmis ir skulptūrinėmis vazomis (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir molio plytų mūro pamatas su rūšio sienomis ir tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų, cokolio būklė gera, cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos su lauko akmenų mūro fragmentu PR fasade (būklė gera); tinkuotų plytų mūro cilindriniai rūšio skliautai; segmentinės sraimos arka rūšio patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga – ŠV, PR laiptinių gelžbetoniniai laiptai su atitvaromis ir mediniais profiliuotais porankiais (pakopų dangą nauja; būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra kompleksiskai sutvarkytas, langai pakeisti. Pastatas yra administracinės paskiries (F01-04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją, išlikę seni lietauszdžių stovai(F05-06). Pastato aplinka – žalia veja su augalais(F03).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 6 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04
(metai, mėnuo, diena)



F1



F2



F3



F4



F5



F6

F7

F8