

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016 – 04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Statinių komplekso tvora su vartais
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 30730
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 36
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – 2 dalių tvora, įrengta abipus Administracinio pastato, iš ŠV pusės ribojanti teritoriją, su 2 įvažiavimo vartais ir 2 pėsčiųjų varteliais; stogo forma – tvoros, PV dalies įvažiavimo vartų stulpų frontonėlių – dvišlaitė;

fasadų architektūros tūrinės detalės – vartų ir tvoros molio plytų mūro rustuoti stulpai; vartų užbaigti trikampaiais frontonėliais (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera); tinkuoto plytų mūro paprasto profilio ir profiliuoti tvoros karnizai, reljefinės plokštumos (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su molio plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – dviejų varčių metaliniai ornamentuoti įvažiavimo vartai tvoros ŠR, PV dalyse (būklė gera); metaliniai ornamentuoti pėsčiųjų varteliai tvoros ŠR, PV dalyse (būklė gera); metalinės vartų grotelės tvoros PV dalyje (būklė gera); atitvaromis ir mediniais profiliuotais porankiais (būklė patenkinama);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Tvora stovi abipus administracinio pastato(F01). Tvora tinkuota, su rustuotais stulpais greta įvažiavimų ir praėjimo(F02-04). Tvora ir stulpai yra apskardinti. Tvoroje įrengti dveji vartai su metalinėmis ornamentuotomis varčiomis(F05-07) ir varteliai su metaline varčia(F08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8