

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2014 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus sinagoga
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27998
3. Adresas Gėlių g. 6
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, kurį sudaro vienaaukštė ir dviaukštė dalys, stačiakampio plano, su apside (1897 m. prie P fasado pristatyta apsidė; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, apsidės – puskupolinė (būklė patenkinama); stogo dangos medžiaga - skardos lakštų tipas (būklė bloga); kiti stogo elementai – 2 tinkuoti plytų mūro dūmtraukiai (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos – R, P ir V fasadų langų angos su arkinėmis ir pleištinėmis saramomis, V fasado durų stačiakampė anga, apsidės – apvali lango anga (dauguma angų užmūrytos; būklė patenkinama); sienų nišos - P ir V fasadų stačiakampės ir segmentinės nišos (būklė patenkinama);

fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado apsidė (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – R, P ir V fasadų pastogės profiliuotas plytų mūro tinkuotas karnizas (būklė patenkinama); V fasado II a. langų tinko apvadai (būklė patenkinama); tinko spynos virš V fasado I a. langų angų (būklė patenkinama); V fasado plytų mūro tinkuoti pilastrai (būklė patenkinama);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė bloga); tinkuoto plytų mūro sienos (būklė patenkinama/bloga); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - V fasado medinės dvivėrės, išsprūdinės durys (būklė patenkinama); artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – patenka į Vilniaus senojo miesto vietą su priemiesčiais 25504, A1610K; Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP, URI;

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas susideda iš vieno ir dviejų aukštų pastato dalių. Pastatas yra apleistas, langų angos užmūrytos, tinkas daugelyje vietų aptrupėjęs(F01-11). Kiemo danga asfaltas(F12), stogas dengtas skarda(F09).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2014 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12