

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016 – 04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Vienolyno namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 17306
3. Adresas Malūnų g. 3
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai tinkuoti, daugelis langų pakeisti, bet skirtingo dalinimo(F11-16). Kiemo fasade antrame aukšte yra galerija(F11-14). Fasadai kai kur yra paveikti drėgmės, dažai apsilupę(F04). Pravažiavimo į kiemą (F08) danga betoninių plytelių(F09), perdanga cilindrinis skliautas(F10). Stogo danga keraminių čerpių(F12, 14). Kaminai netinkuoti, molio plytų(F01). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo ir šaligatvio dangų(F07, 17). Kieme yra nedideli želdynų ploteliai(F11) palei kiemo fasadą. Kiemo danga – betoninės plytelės (F18). Didesnė kiemo dalis yra išmišdyta veja su nedideliais medžiais ir krūmais (F19, 20).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 20 nuotraukų
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20

F21

F22

F23

F24