

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28009
3. Adresas Mindaugo g. 12
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, ištesčio stačiakampio plano, 4 a., Š dalis 6 a., su pusrūsiu; stogo forma – valminė, Š dalies – keturšlaitė piramidinė (būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – vidurinosios laiptinės I–II a. vidaus stačiakampės angos su pusapskritėmis srajomis ir vestibulio stačiakampė anga su segmentine srama (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus laiptus TRP 12 bei V fasado iš dalies užmūrytas langų angas, kitų cokolio angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – V fasado trys tariamieji rizalitai; R fasado keturi tariamieji rizalitai (būklė gera); V fasado Š ir viduriniojo tariamųjų rizalitų laiptinių iškyšos (būklė gera); V fasado viduriniojo tariamojo rizalito trys tinkuoto plytų mūro atikai su profiliuotais karnizais, apjungti plytų mūro stulpelių ir metalinių grotelių tvorele (būklė gera); pastato Š dalies parapetas su tinkuoto plytų mūro stulpeliais ir baliustrada tarp jų (būklė patenkinama); V fasado viduriniojo tariamojo rizalito portalas ir balkonas su baliustrų turėklais (būklė gera); V fasado Š dalies portalas su pusapskričiu segmentiniu frontonu (būklė gera); V fasado pusrūsio langų prieduobės (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); I a. koridoriaus cilindrinis skliautas (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); vestibulio I a. laiptus laikantys puskolonėmis ir piliastrais su konsolėmis dekoruoti stulpai bei juos su laiptų sienutėmis apjungiančios arkos (būklė gera); II a. vestibulio archivoltais apjungti profiliuotomis tinko juostomis dekoruoti tinkuoto plytų mūro stulpai (būklė gera); funkcinė įranga – lifto vieta (2011-2012 m. liftas išmontuotas restauracijai ir perkėlimui į Geležinkelių muziejų); vestibulio 4 maršų gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su aikštele centre bei jų metaliniai turėklai ir mediniai porankiai (laiptų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera); P, Š ir vidurinosios laiptinių gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (išskyrus laiptų dangą, vidurinosios laiptinės laiptų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera); inžinerinė įranga – vidurinosios laiptinės ir IV a. koridoriaus ketaus radiatoriai (kitų patalpų radiatoriai netyrinėti; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – V fasado šoninių laiptinių drožyba dekoruotos medinės įsprūdinės dvivėrės stiklintos durys su viršlangiais, dekoratyviomis metalo grotelėmis bei rankenomis (būklė gera); V fasado vidurinosios laiptinės medinių įsprūdinių dvivėrių durų su viršlangiu ir metalo rankena tipas (durys pakeistos pagamintomis pagal autentišką pavyzdį; būklė gera); V fasado Š laiptinės tambūro drožyba dekoruotos medinės įsprūdinės dvivėrės stiklintos durys (būklė gera); vidaus patalpų medinių įsprūdinių dvivėrių

durų tipas (būklė patenkinama); vidaus patalpų medinių įsprūdinių vienvėrių ir dvivėrių durų su viršlangiais ir ventiliacijos grotelėmis tipai (būklė patenkinama); vidurinėsios laiptinės IV a. ir P laiptinės II a. medinių įsprūdinių stiklintų 4 dalių durų su viršlangiais tipai (P laiptinės durų viršlangių stiklai išimti, jų vietos uždengtos; būklė patenkinama); langų medinės konstrukcijos, skaidymo ir uždarymo mechanizmy tipai (visi langai ir mechanizmai atkurti pagal autentišką pavyzdį; būklė gera); vestibulio tambūro durų arkinio viršlangio medinė konstrukcija, skaidymas ir medžio dekoras (durys pakeistos; būklė gera); vestibulio langų metalo grotelės su mediniais porankiais (būklė gera); vidaus dekoras – vestibulio interjero architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus kontrolės posto sienutes, grindų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera); I-IV a. laiptinių ir koridorių tinkuoto plytų mūro piliastrai (būklė gera); I-IV a. vidaus patalpų karnizai su lipdybiniu dekoru (daugelyje patalpų karnizai uždengti pakabinamomis lubomis; būklė gera); vidurinėsios laiptinės II a. dekoratyvinės pasparos (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra 4-5 aukštų. Pastatas yra administracinės paskirties. Visi fasadai sutvarkyti, langai pakeisti, stogo danga sutvarkyta, kaminai apskardinti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvių dangos ir į lietaus kanalizaciją(F1-08). Kieto danga – asfaltas.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 8 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8