

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016-02 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 25979
3. Adresas Pamėnkalnio g. 14
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

aukštis ir/ar aukštingumas - 4 a. su rūsiu ir mansarda (būklė gera);
tūris – kompaktinis, ŠV pusėje sublokuotas su Antru namu (būklė gera); stogo forma – trišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga – lygios skardos lakštų, sujungtų lankstu, tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus I a. gatvės fasado angas; būklė gera);
PR ir ŠR fasadu architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadu architektūros tūrinės detalės – ŠR fasado balkonai ir jų metaliniai turėklai (būklė bloga); fasadu apdaila ir puošyba – PR ir ŠR fasadu reljefinis dekoras (būklė patenkinama); kiemo fasado geltonų plytų mūro apdaila (būklė gera);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); rūsių, I-III a. perdenginiai (netyrinėta); stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas (netyrinėta); funkcinė įranga – mozaikinio betono laiptai ir jų metaliniai turėklai su mediniais porankiais iš I a. į IV a. (būklė patenkinama); inžinerinė įranga – I a. patalpos koklių krosnis (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – įėjimo į butus dvivėrių medinių įsprūdinių durų tipas (būklė patenkinama); medinės įsprūdinės dvivėrės su viršulangių laiptinės durys (būklė patenkinama); langų medinių rėmų skaidymo ir varstymo tipas (dalis pakeista; būklė patenkinama);
laiptinės ir laiptų aikštelių keraminių plytelių grindų danga (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra keturių aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Pamėnkalnio gatvę(F01, 02), fasadas tinkuotas, dažai išblukę. Gatvės fasade kai kurie langai pakeisti. Fasade yra šeši balkonai, jų pagrindai pažeisti(F03, 04). Įėjimo durys išlikusios senos(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nivestas į lietaus kanalizaciją(F06). Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F07), kai kurie langai pakeisti. Stogo danga skardinė, kaminai sutvarkyti, galvutės apskardintos(F08).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8