

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 04 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 30645
3. Adresas K. Vanagėlio g. 11
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (buvusį 1 a. sandėli, prisišliejusį iš PV pastato pusės, pagal detalų planą siūloma nugriauti; būklė bloga); stogo forma – dvišlaitė, ŠR fasado erkerio - trišlaitė (būklė avarinė); kiti stogo elementai – plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai (būklė patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – fasadų I a. stačiakampės langų angos (ŠR fasado anga užmūryta, dalis ŠV ir PR fasadų langų angų pakeistos; būklė patenkinama); stačiakampės ŠR fasado erkerio angos (būklė gera); arkinės ŠR ir ŠV fasadų I a. durų angos (ŠR fasado durų anga užmūryta; būklė patenkinama); arkinės fasadų II a. langų angos (PV fasado ŠV pusės anga užmūryta; būklė patenkinama); ovalo formos ŠR ir PV frontonu langų angos (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (dalis fasadų angų pakeistos, užmūrytos ar iškirstos naujos; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠR fasado erkeris (būklė gera); fasadų kampiniai plytų mūro kontraforsai (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė avarinė);

konstrukcijos – plytų mūro pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės rūsio perdangos tipas (būklė avarinė); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė avarinė); funkcinė įranga – vidaus laiptai (būklė bloga); stalių ir kiti gaminiai – fasadų medinės langų konstrukcijos ir skaidymo tipas (dauguma langų konstrukcijų neišliko; būklė avarinė);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – patenka į Vilniaus senamiesčio (16073, UIP, UR1) bei Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritorijas.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra visiškai apleistas(F01-06). Stalių gaminiai languose išlaužyti(F07-10). Cokolis yrantis(F11). Stogo konstrukcijos nėra(F12-13).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2016 m. 13 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14

F15

F16