

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27990
3. Adresas Aguonų g. 18
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūrinė erdvinė kompozicija – kompaktinio tūrio, stačiakampio plano, 4 aukštų su pastoge ir rūsiu (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (netyrinėta);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R ir V fasadų langų, durų ir įvažiavimo į vidaus kiemą angos su segmentinėmis sraptomis, vidaus durų – stačiakampės (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus pakeistus langus, R fasade įrengtas naujas įėjimas, V fasade - tūrinis stoglangis; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado laiptinės rizalitas (būklė gera); V fasado 3 tariamieji rizalitai su atikiniiais frontonais (būklė gera); V fasado II-IV a. balkonai su ornamentuotais metaliniais turėklais (R fasado laiptinės rizalito III a. balkonas neišliko; būklė patenkinama); įvažiavimas į vidaus kiemą (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); įvažiavimo į vidaus kiemą vad. Akermano perdanga (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - betoniniai laiptai su metaliniu turėklu ir mediniu porankiu (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - R ir V fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (dauguma langų pakeisti; būklė patenkinama); V fasado II-IV a. balkonų medinių dvivėrių, iš dalies stiklintų, durų tipas (dauguma durų pakeista; būklė patenkinama); kiemo laiptinės vidaus medinės, dvivėrės, įsprūdinės, sieninės spintos durys (būklė patenkinama);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – patenka į Vilniaus senojo miesto vietą su priemiesčiais 25504, A1610K; Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP, URI;

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra keturių aukštų. Fasadas tinkuotas, pirmas aukštas rustuotas(F1). Fasado pirmas aukštats dalinai nudažytas(F1-2). Cokolis pažeistas drėgmės, plytos nubyrėjusios(F3). Įvažiavimo į kiemą (F4)kraštai apdaužyti. Įvažiavimo danga ištrupėjęs asfaltas(F5). Perdanga plokščia bgelžbetoninė(F6). Įvažiavimo sienų tinkas nutrūpėjęs(F7-8). Kiemo fasadai geltonų plytų netinkuoti(F9-10). Kiemo danga asfaltas ir betoninės plytelės(F12). Lietaus banduo nuostogų nuvestas ant kiemo ir šaligatvių dangų(F11, F3).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 12 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-10  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9





F10



F11



F12