

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 286
3. Adresas Arklių g. 16
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, sudarytas iš 3 korpusų: pagrindinis gatvės ŠV korpusas kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su rūsiu, pagrindiniu ŠV fasadu orientuotas į Arklių g.; centrinis korpusas – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge; PR korpusas – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir I a. iškyša ŠV fasade (1967 m. gatvės ŠV korpuso dalis stogo nuolydžio pakeista); stogo forma – šlaitinė (XX a. pab., 2000 m. gatvės ŠV ir PR korpusuose įrengti tūriniai stoglangiai; būklė patenkinama); stogo dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – gatvės ŠV korpuso dviejų tarpsnių tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė gera); tinkuota plytų mūro ugniasienė PR korpuso PV pusėje (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (išskyrus PR korpuso ŠV fasado ir vidines kapitalines sienas; būklė patenkinama); sienų angos, nišos – segmentinių, pusapskričių sparamų vidaus angos bei nišos (būklė gera); centrinio korpuso PV fasado I a. segmentinių sparamų langų angos (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės ŠV korpuso fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR fasado mansardos švieslangį ir PV fasado balkoną; būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – centrinio korpuso PV fasado ir PR korpuso ŠV fasado tinkuoto plytų mūro pastogės karnizų tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); plytų-akmenų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro rūšio cilindriniai skliautai (būklė gera); gatvės ŠV korpuso I a. tinkuoto plytų mūro kryžminiai skliautai su ramstine arka (būklė gera); gatvės ŠV korpuso II a. tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis (būklė gera); gatvės ŠV korpuso I a. tinkuoto plytų mūro įėjimo į rūšį iškyša (būklė gera); centrinio korpuso medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga - gatvės ŠV korpuso I a. patalpos Nr. 1 plytų mūro sraigtiniai laiptai su medinių lentų pakopomis (būklė gera); centrinio korpuso I a. medinių laiptų su mediniais turėklais ir porankiu tipas (būklė patenkinama); inžinerinė įranga - gatvės ŠV korpuso I a. patalpos Nr. 1 ir mansardos plytų mūro dūmtraukiai (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - gatvės ŠV korpuso fasadų, centrinio korpuso segmentinės sparamos lango angos langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė patenkinama); gatvės ŠV korpuso PV fasado medinių dvisluoksnių vienėrių, su rombine lentų apkala, durų tipas (būklė patenkinama); gatvės ŠV

korpuso PV fasado medinių dvivėrių vertikaliai sukaltų lentų rūšio vartelių tipas (būklė patenkinama); medinių dvishluksnių dvivėrių, su rombine lentų apkala, kiemo vartų tipas (būklė patenkinama);

lubų, sienų, kolonų apdaila – gatvės ŠV korpuso I a. molio plytų grindų danga (būklė gera);

įvairios išraiškos formos – tinkuoto plytų mūro vartai su segmentinės sąramos įvažiavimo ir stačiakampe vartelių anga (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija);

takai, keliai ar jų dalys, dangos – lauko akmenų grindinys kieme (būklė gera);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, U1P, UR1);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda. Pagrindiniu (vakariniu) fasadu orientuotas į Arklių g.(F1). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, jų langas ir durys pakeisti, mediniai(F2). Antrame aukšte langai pakeisti. Prie pastato yra mūrinė tinkuota tvora su įvažiavimo į kiemą vartais ir nedideliais varteliais(F3-4). Tvoros tinkas vietomis aptrupėjęs. Vartai yra mediniai, varteliai metaliniai. Pietinis kiemo fasadas tinkuotas(F5-6), tik rytinėje fasado dalyje pirmame aukšte atidengtas plytų mūras(F7). Fasade kai kurie langai pakeisti, mediniai(F8-9). Antrame aukšte yra įrengtas balknas(F10). Prie balkono esantys langai nekeisti. Kieme yra tinkuota mūrinė arka tarp dviejų pastatų(F11). Rytiniame fasde pirmame aukšte atidengtas plytų mūras(F12). Stogo danga pakeista, keraminių čerpių(F13), kaminai sutvarkyti, tinkuoti. Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F13-14). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F15). Kiemo danga betoninių trinkelų su lauko akmenų nuogrinda(F16).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 16 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16