

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-08 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10363
3. Adresas Aušros Vartų g. 19
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano su vidiniu kiemu, R formuojantis perimetrini Aušros Vartų g. užstatymą, 3 a. su pastoge ir rūšiais po dalimi patalpų (tūris susiformavo klasicizmo etape paaukštinus du abipus tarpuvartės stovėjusius pastatus - dabartinius kiemo korpusus - ir apjungus juos bendru fasadu; kiemo Š fligelio pastogė nežymiai pakelta, P fligelio naujai suformuota iš silikatinių plytų; būklė gera); stogo forma – gatvės R korpuso – dvišlaitė, kiemo V, Š korpusų – vienišlaitė (iš gatvės pusės yra naujai įrengtų tūrinių, iš kiemo - „Velux“ tipo stoglangių; būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – R fasado stačiakampė ir V fasado segmentinės sėramos vartų anga (būklė gera); R fasado P dalies I a. stačiakampė lango anga (kitos R fasado I a. angos ne kartą keistos; vitrinos Š dalyje įrengtos XX a. I p.; būklė gera); stačiakampės ir segmentinės sėramos langų angos tarpuvartės Š ir P sienose (P fasade atkurta buvusios barokinio vienaukščio namo priemenės lango anga; būklė gera); kiemo P fasado V dalies I a. stačiakampės langų angos ir segmentinės sėramos rūšio švieslangio anga (šios dvi langų angos suformuotos klasicizmo laikotarpiu; dauguma kiemo fasadų I a. stačiakampių angų rekonstruotos, II-III a. kiemo angų autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai); rūšio ir I a. patalpų arkinės durų ir švieslangių angos, nišos (dalis buvusių angų paversta nišomis, nišos rekonstruotos į angas; būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - R fasado II-III a. architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - tinkuoto plytų mūro arka su dvišlaičiu stogeliu II-III a. lygyje tarp kiemo fligelių (tarp kiemo fligelių III a. lygyje yra naujai pastatyta medinė galerija; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – R fasado P pusės I a. angų: linijinis sandrikas, palangės trauka (XX a. pr. buvusi lango anga praplatinta ir paversta įėjimu, XX II p. dar kartą paversta langu, o šiuo metu čia vėl įėjimas; būklė gera); R fasado tinkuoto plytų mūro profiliuotas vartų apvadai (būklė gera); kiemo fasadų sienų tinko tipas (būklė patenkinama); kiemo Š ir P fasadų tinkuotų plytų mūro dantukų karnizas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro rūšio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); apsauginiai vartų akmeniniai stulpeliai (būklė patenkinama); plytų mūro cilindriniai rūšio ir tinkuoto plytų mūro cilindriniai, cilindriniai su liunetėmis bei kryžminiai dalies I a. patalpų skliautai (rūšio patalpos Nr. 1 cilindrinis skliautas išgriautas XX a. pr. žeminant I a. grindis, vietoj jo išlietas trijų dalių betoninis skliautas; būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro cilindrinis tarpuvartės skliautas (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); inžinerinė įranga – tinkuoto plytų mūro virenė su arka I a. patalpoje Nr. 3 (būklė patenkinama); stalių ir

kiti gaminiai – dvigubų rėmų dviejų varčių langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (išliko tik dalis R fasado II a. langų su autentišku skaidymu ir varstymo būdu; dauguma fasadų langų pakeista plastikiniais; būklė patenkinama); dviejų varčių medinių įsprendinių įvažiavimo į kiemą vartų tipas (būklė patenkinama);

lubų, sienų, kolonų apdaila – patalpos Nr. 4 lubų tapyba – XIX a. I p. emblemė kompozicija (būklė patenkinama); vidaus patalpų sienų tinkas (būklė patenkinama);

buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – ūkinio pastato arkiniai pamatai ir P sienos fragmentas su arkinėmis saramomis (buvęs arklidės ir vežiminės pastatas pastatytas XIX a pr., rekonstruotas XX a. pr., XX a. II p., XX a. pab. sudegė, XXI a. pr. atstatytas; išlikęs ir eksponuojamas pastato sienos fragmentas, arkiniai rūšio pamatai; būklė patenkinama);

įvairios išraiškos formos – dviejų tarpsnių plytų mūro tarpposėsinė siena su arkinės saramos niša (būklė patenkinama);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija); lauko akmenų grindinio fragmentas vidaus kiemelyje (būklė gera);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 16073, UIP;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1917 – 1920 m. name buvo įsikūrusi Lietuvių mokslinė draugija – biblioteka, archyvas, muziejus, gyveno draugijos pirmininkas, tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, mokslininkas, gydytojas, 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Basanavičius (1851–1927).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų. Pagrindinis (rytinis) fasadas orientuotas į Aušros Vartų gatvę(F01). Pirmame aukšte įrengtos komercinės paskirties patalpos. Jų langai ir durys pakeisti(F03-04). Antrame aukšte langai nekeisti(F02), trečiame aukšte langai pakeisti(F05). Pastato centre yra pravažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F06). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F07), perdanga cilindrinis skliautas(F08-09). Kiemo fasade virš pravažiavimo antrame aukšte yra vienas langas, virš jo įstiklintas balkonas(F10). Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F18). Stogo danga skarda, kaminai tinkuoti. Kiemo fasaduose visi langai ir durys nauji(F11, F20, 21).

Kiemo korpusas suremontuotas, įrengta medinė galerija, pirmame aukšte atidengtas senas mūras(F12-15). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F16, F19). Prie pietinio kiemo fasado įrengta stiklu dengta prieduobė(F17). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės trinkelės(F22-24).

Gatvėje lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją, kieme vieni lietvamzdžiai prijungti prie lietaus kanalizacijos(F27-28), kitais lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F25-26).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 28 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8




F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21




F24



F22



F23



F25



F26



F27



F28