

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 08 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčia
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27316
3. Adresas Aušros Vartų g. 7B
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūrinė erdvinė kompozicija – stačiakampio plano, trinavė, halinė, keturbokštė, su trimis pusapskritėmis apsidėmis, iš Š pusės priglauta Šv. Luko koplyčia, iš P – Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčia ir zakristija; rūšiai įrengti po koplyčiomis ir zakristija bei R ir V bažnyčios dalyse; įrengtas rūšys, jungiantis vyrų vienuolyno P korpuso cokolinį a. ir zakristijos rūšį (būklė gera); stogo forma – valminė, Šv. Luko koplyčios ir zakristijos – vienšlaitė, Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios – kupolinė su žibintu, V fasado bokštelių svogūno formos šalmai, Š ir P fasadų bokštų – varpo formos šalmai (būklė gera); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – Š, P fasadų bokštų ir V fasado bokštelių bei Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolo žibinto kalto metalo ornamentuoti kryžiai (būklė gera);

aukštų išplanavimas – stačiakampio plano, trinavė su vargonų choru virš prienvio (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – rūšio, I a. angos, nišos su segmentinėmis, pusiauapskritinėmis, pleištinėmis sgramomis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus zakristijos R ir P fasadų padidintas langų angas; stačiakampes langų angas prienvyje, Š ir P fasaduose; Šv. Luko koplyčios R fasado durų angą; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – plytų mūro pusiauapskritinės arkos formos frontonas (būklė gera); V fasado plytų mūro parapetas tarp frontono ir bokštelių (būklė gera); Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolas su žibintu (būklė gera); V fasado du aštuonkampiai plytų mūro bokšteliai (būklė gera); Š ir P fasadų du apkrito plano plytų mūro bokštai, užsibaigiantys dviejų tarpsnių viršūnėmis (būklė gera); V fasado plytų mūro portalas: pusiauapskritiminė arka iš abiejų šonų paremta sudvejintomis puskolonėmis (būklė gera); V fasado vieno maršo trijų dalių betoniniai laiptai (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – V fasado memorialinė lenta stačiatikių kankiniams su įrašu rusų k. (būklė patenkinama);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); rūšio akmenų ir plytų mūro sienos, I a. plytų mūro sienos (būklė gera); navų ir prienvio plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); zakristijos, Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios prieangio, Šv. Luko koplyčios rūšių cilindriniai plytų mūro skliautai; dalis cilindrinų skliautų su liunetėmis (būklė gera); apsidžių plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolas su burėmis, remiamas ramstinių arkų (būklė gera); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta); bokštų konstrukcijos (netyrinėta); 8 aštuonkampiai plytų mūro pilioriai su stiuko kapiteliais (būklė gera); vargonų choro balkonas, besiremiantis į plytų mūro arkadą (būklė gera); funkcinė įranga – Šv. Luko koplyčios rūšio plytų mūro

laiptų liekanos (būklė gera); dviejų medinių sraigtinių laiptų tipas iš Š prienvio į vargonų chorą bei iš Š bokšto I a. į pastogę (P prienvio laiptinė užmūryta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – arkiniai metaliniai langai (būklė gera); Šv. Luko koplyčios langų medininių konstrukcijų ir skaidymo į 6 segmentus tipas (būklė gera); medinės išprūdinės dvivėrės durys su profiliuotais apvadais iš bažnyčios į zakristiją (būklė gera); V fasado medinių įėjimo durų konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera);

patalpų architektūrinės detalės – Š, P, R, V sienų plytų mūro piliastrai su stiuko kapiteliais (būklė gera); įmontuota įranga – keturi piliorių altoriai (būklė gera); P sienoje – Anastazo ir Antano Brahų epitafija su kirilica rašytu tekstu (XVI a., po 1580 m.; būklė gera); Š sienoje – Konstancijos Jelenskos ir Rachelės Jelenskos epitafija. (XVIII a., po 1758 m.; būklė gera); Švč. Dievo Motinos Apsilankymo (Skuminų) koplyčios P sienoje - Barboros Naruševičiūtės-Tiškevičienės epitafija su herbiniu skydu ir įrašais. (XVII a., po 1627 m.; būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – sienų, lubų, piliorių ir piliastrų tinkas su polichromijos dekoru (būklė patenkinama); Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios plytų mūro piliastrai (būklė gera); Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolo plytų mūro karnizas (būklė gera); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas – V bažnyčios dalies akmens plokščių grindų fragmentai (būklė gera);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Bažnyčios fasadai tinkuoti, dažai išblukę, daugelyje vietų apsilupe(F01-08). Cokolio tinkas nutrūpėjęs, paveiktas drėgmės(F09-14). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F11-13). Į bažnyčią veda betoniniai laiptai, kurie yra suskilę ir aptrupėję(F15-16). Bažnyčios stogo danga – skarda. Teritorija aplink bažnyčią grįsta betoninėmis trinkelėmis.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16