

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-07 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas statinių komplekso, pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26997
3. Adresas Bokšto g. 21a
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**  
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su rūsiu ir pusrūsiu (rūsysis ir pusrūsis netyrinėtas; būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera);  
fasadų apdaila ir puošyba – profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas (būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro polanginė trauka (būklė patenkinama); tinko tipas (būklė bloga);  
konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); raudonų plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės sijinės perdangos tipas (būklė bloga);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų apleistas, nenaudojamas. Langu angos užmūrytos, fasadų tinkas aptrupėjęs. Karnizas daugelyje vietų nubyrėjęs. Stogo dangos nėra. Likęs tik lentinis apkalimas. Kiemas apaugęs žole(F01-06).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 6 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6