

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-05 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių komplekso, vad. Franko namais, šiaurės korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27295
3. Adresas Didžioji g. 1, Švarco g. 1
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

- 7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (būklė gera); stogo forma – trišlaitė (stoglangiai įrengti vėliau); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – 2 plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos, nišos;
fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado II a. balkonas (būklė gera); plytų mūro profiliuotas karnizas; tinkas;
konstrukcijos – akmens mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūsių ir I a. plytų mūro skliautinė perdanga (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); II a. perdanga (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – Š fasado II a. ir P fasado langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai;
vidaus dekoras – tinkas su XIX a. pr. vid. ir pab. polichrominiu dekoru II a. patalpose Nr. 1, 2, 3, 4;
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);
želdynai ir želdiniai – pavieniai lapuočiai medžiai statinių komplekso kieme;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;
- 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai tinkuoti(F01). Langai pakeisti, stogo danga keraminės čerpės, kaminai sutvarkyti. Lietaus vanduo nuvestas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. nuotraukos
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)

