

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-03 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas* _____
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ *1058 (pastato rūsys)* _____
3. Adresas _____ *Didžioji g. 21* _____
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas* _____
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Plane - netaisyklingų stačiakampių formų, tarpusavyje sujungtų skirtingo dydžio patalpų eilė, išsidėsčiusi išilgai Didžiosios gatvės (p.v.-š.r. kryptimi), su gotikiniais cilindriniais skliautais. Rūsių sienos pajvairintos langeliais, angomis, įvairaus dydžio nišomis su arkinėmis sraptomis.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda(F01). Pastato fasadai tinkuoti. Pagrindinio (rytų) gatvės fasado pirmo aukšto komercinių patalpų langai ir durys pakeisti(F02). Antro ir trečio aukštų langai pakeisti mediniai(F03). Ant stogo įrengti trys tūriniai stoglangiai(F01). Lietaus vanduo nuo stogo nevedamas į lietaus kanalizaciją(F10). Kiemo(vakariniuose) fasaduose langai pakeisti, daugelis langų be dalinimų(F04, 07). Pietinio fasado pirmo aukšto langai pakeisti plastikiniai(F08) su grotomis ant langų. Antrame ir trečiame aukštuose langai ir balkoninės durys pakeisti, plastikiniai(F06). Balkonai ir g/b su metaliniais turėklais(F05-07). Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F13). Vakariniam fasade langai pakeisti(F07). Šiauriniame fasade langai pakeisti(F09). Kieme lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F11). Stogo danga keraminės čerpės(F14). Kiemo danga betoninės plytelės(F12).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2012 m. 14 nuotraukų _____
10. Kiti dokumentai _____ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2012-03 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14